



BENSON



- 1 - CS - INFORMACE PRO UŽIVATELE
- 3 - SK - INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA
- 5 - EN - INFORMATION FOR USERS
- 7 - PL - INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
- 9 - DE - INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER
- 11 - ET - TEAVE KASUTAJALE
- 13 - FI - TIETOÄ KÄYTTÄJILLE
- 15 - HR - INFORMACIJE ZA KORISNIKE
- 17 - HU - UTASÍTÁSOK FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
- 19 - LT - INFORMACIJA VARTOTOJUI
- 21 - LV - INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM
- 23 - RO - INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI
- 25 - SL - INFORMACIJE ZA UPORABNIKA
- 27 - SR - INFORMACIJE ZA KORISNIKE
- 29 - FR - INFORMATIONS DESTINEES A L'UTILISATEUR
- 31 - BG - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
- 33 - SE - INFORMATION FÖR ANVÄNDARE
- 35 - BS - INFORMACIJE ZA KORISNIKE
- 37 - DA - FORBRUGERINFORMATION
- 39 - EL - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
- 41 - ES - INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
- 43 - IT - INFORMAZIONI PER L'UTENTE
- 45 - NO - INFORMASJON FOR BRUKERNE
- 47 - PT - INFORMAÇÕES PARA USUÁRIOS
- 49 - UK - ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ
- 51 - NL - INLICHTINGEN VOOR GEBRUIKERS
- 53 - AZ - İSTİFADƏÇİLƏR ÜÇÜN MƏLUMAT
- 55 - MK - ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ





CS

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Výrobek: Oděv s vysokou viditelností (blúza, kalhoty) „BENSON“
Blúza: 1112 011 XXX VV
Kalhoty do pasu: 1112 012 XXX VV
Materiálové složení: 60 % bavlna, 40 % polyester, reflexní segmentované pruhы.
Účel použití: Oděv se navléká jako vрchní oblečení – toto je oděv s vysokou viditelností a nesmí jej zakrývat jiné oblečení či pomácky.

Oděv umožňuje dobrou viditelnost uživateli v nebezpečných situacích, a to jak ve dne za jakýchkoliv světelných podmínek, tak i z tmy při osvětlení dopravního prostředku. Používat tyto oděvy by měl každý, kdo je těmto situacím vystaven. V tomto případě může tento oděv podstatně snížit riziko nehody.

Příklady činnosti jsou např. práce na silnicích, údržba trati, asanacni, ambulantní a záchranná služba, doprava, poštovní služby, bezpečnostní agentury, manipulační práce na plochách s pohybem dopravních prostředků atd.

Volba správného výstražného oděvu s vysokou viditelností dle příslušné trídy musí být provedena podle specifických potřeb souvisejících s pracovištěm, podle druhu rizika a konkrétních podmínek na příslušném pracovišti. Za tuto volbu je zadovědný zaměstnavatel, je povinen určit a zvolit správný typ oblečení ještě před jeho použitím.

Blúza, kalhoty:

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Třída „X“ – třída 2 – kalhoty, blúza; třída 3 - komplet – podle plochy nápadných materiálů	
	Max 25x	Maximální počet pracích cyklu, po kterých si oděv zachovává své výstražné vlastnosti	
minimální požadovaná plocha nápadného materiálu v m ²			
Podkladový materiál	Oděv třídy 3	Oděv třídy 2	Oděv třídy 1
0.80	0.50	0.14	
Retroreflexní materiál	0.20	0.13	0.10

Tyto oděvy vyhovují základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle Nařízení (EU) 2016/425 a dalším zmínovaným normám. Osobní ochranný prostředek kategorie II.



EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Ochranné oděvy – Obecné požadavky

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky.

Oznámený subjekt, který provádí posouzení shody: NB 2369, VIPO a.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, Slovenská republika.

Omzezení použití: K poskytnutí správné úrovнě ochrany, jak je uvedeno výše, musí být oděv nošen celou dobu zapnutý. Oděv nemusí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, zejména s rozpoloučnými a ohnem. Je nutné se rovněž vyvarovat nadměrnému mechanickému poškození, zejména retroreflexní částí (roztržení, utřízení apod.).

Při průpravě jsou výrobky zabalený do PE sáčků. Výrobky se po dobu průpravy nesmí poškodit ani zničit.

Uskladnění: Skladovat v uzavřených suchých, dobrě větraných skladech, chránit před slávým teplem topných těles, uložit minimálně 1 m od topných těles. Jestliže je oděv mokrý, nechte jej uschnout v pokojové teplotě a až potom uschovejte.

NESKLADUJTE na místech s přímým slunečním světlem.

Upozornění: Před každým použitím vizuálně zkонтrolujte stav oděvu. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Okamžitě jej nahraťte, jestliže je trvale znečištěn nebo je vyleblý!!! Opravujte pouze s použitím materiálu a látek, které splňují požadavky příslušné normy. Třída ochrany se stanovuje podle plochy viditelného materiálu, a proto je povrhové značení u téhoto oděvu zakázáno či emozeno.

Na viditelnost oděvu mohou mít vliv také různé faktory působící v daném prostředí, např. čára přímé viditelnosti, děšť mlha, kouř, prach a jiné překážky vidění.

I nošení oděvu s vysokou viditelností nedává záruku, že uživatel bude viditelný za každé situace.

Ostrom sluchu a perfemí vidění mohou být narušeny, jestliže je obléčená kapuce.

Oděv si zachovává své výstražné vlastnosti maximálně 25 pracích cyklu. Po 25 pracích cyklech oděv vyfaďte z dalšího užívání. Uvedený maximální počet cyklu čísťení není jediným faktorem souvisejícím s životností oděvní součásti. Životnost bude také záviset na používání, skladování atd.

Příslušenství: tyto OOP nevyžadují žádné závlátní příslušenství.

Likvidace: Likvidace oděvů je regulována zákony jednotlivých států či místními předpisy. Likvidace spálením.

Velikosti: Označeny piktogramem s 2 - mi kontrolními rozmezry, odpovídají předepsaným intervalům podle EN ISO 13688:2013.



Domácí údržba: Maximálně 25 pracích cyklu, perte jako syntetiku. Max. při 40 °C, nepoužívejte prací prostředky BIO a prostředky obsahující optické zjismovače. Nepoužívejte aviváz. Mírně zacházení, studené máčání, krátké odstředění, nebólte, nesušte v bušovné sušičce, žehlete při max. teplotě 110 °C, nečistěte chemicky.

Ruční čištění reflexních pruhů: 1. Voda 40 °C - jemný měkký hadík nebo houbička.

2. Setrny prací prostředek nebo čisticí prostředek.

3. Po vycístití opráchnout celý oděv čistou vodou, nechat dokonale prochnout.

Maximální počet prani se vztahuje pouze na vlastnosti týkající se vysoké viditelnosti.

UPOMÍNÁK: Pokud bude výrobek užíván, skladován nebo ošetrován jinak, než je uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení nebo změně funkce.

Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v lište - „Dokumenty“.





Značení: Všitou etiketou (vzor)

Název a typ výrobku

Kategorie výrobku

Značka shody

Materiálové složení

Piktogramy údržby dle EN ISO 3758:2012

Značení velikosti 2 - mi kontrolními rozměry;

Piktogramy ochrany včetně harmonizované normy

Upozornění na nutnost číst návod k použití

Instrukce

Identifikace výrobce

Sarže

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím výrobce:

**Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9,
Czech Republic**



CXS BENSON
1112 011 168 50
50
CAT. II
60 % bavlna, 40 % polyester - 60 % Cotton, 40 % Polyester - 60 % bamboo, 40 % polyester
Neobhájte reflexní doplňky - Neobhájte reflexní doplňky - Do not iron reflective accessories Nie prevažovať pasti odoblievané
Pred praním použijte výpravu - Pred praním používajte výpravu - Wash before first use - Umyť pred prvou použitím
Perte rukavu - Nepoužívajte rukavu Wash inside out. Do not use fabric softener - Umyť do levé strany. Nie strojové plynu do zmeničky rukav
 EN ISO 20471:2013 I: 182 cm II: 96 - 100 cm III: 86 - 90 cm
2 max 25 X
50

Tento vložek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je vložek nečistý, může dojít k jeho vypadání, nebo kruhovému mříži. Tento odváděcí systém by měl být udržován čistý, aby mohlo fungovat správně. Nechte vložek, jež je vložek zvednutý alebo vystříknutý. Tento odváděcí systém má také funkci, aby vložek mohlo být vložek do vložek a mohlo být vložek až do vložek. Nalež nahoru, aby mohlo být vložek, jehož zamek je zavřený v speciální mříži, když je vložek.
BARCODE for 1 pc
Production 200/2009 Producent, Tiskárna Praha 8 Czech Republic



SK

INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA

Výrobok: Odev s vysokou viditeľnosťou (blúza, nohavice) „BENSON“

Blúza: 1112 011 XXX VV

Nohavice do pása: 1112 012 XXX VV

Materiálové zloženie: 60 % bavlna, 40 % polyester, reflexné segmentované pruhy

Účel použitia: Odev sa navrhla ako vŕchné oblečenie – ide o odev s vysokou viditeľnosťou a nesmie ho zakrývať iné oblečenie či pomôcky. Odev umožňuje dobrú viditeľnosť užívateľa v nebezpečných situáciach, a to či už pri dennom svetle za akýchkoľvek svetelných podmienok, tak i z tmy pri osvetlení dopravnym prostriedkom. Používať tieto odevy by mal každý, ktorý je týmto situáciám vystavený. V takom prípade môže tento odev podstatne znížiť riziko nehody. Príklady činností sú napr. práca na cestných komunikáciách, dôždová tráta, asanácia, ambulantná a záchranná služba, doprava, poštové služby, bezpečnostná agencie, manipulačné práce na plochách s polohom dopravných prostriedkov atď. Volba správneho výstražného odevu s vysokou viditeľnosťou podľa príslušnej triedy musí byť uskutočnená podľa specifických potrieb súvisiacich s pracoviskom, podľa druhu rizika a konkrétnych podmienok na príslušnom pracovisku. Za tuč voľbu je zodpovedný zamiestnávateľ, je povinný učíť a zvoliť správny typ oblečenia ešte pred jeho použitím.

Blúza, nohavice:

 X" max 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Trieda „X“ – trieda 2 – nohavice, blúza; trieda 3 – komplet - minimálna plocha nápadných materiálov Maximálny počet pracích cyklov, po ktorých si odev zachováva svoje výstražné vlastnosti
minimálna požadovaná plocha nápadného materiálu v m²	
Podkladový materiál	Odevy triedy 3 0,80
Retroreflexný materiál	0,20 0,13 0,10

Tieto odevy vyuhovajú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa Nariadenia (EÚ) 2016/425 a ďalším uvádzaným normám. Osobný ochranný prostriedok kategórie II.



Zákony, normy, vyhlásky:

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688-2013/A1:2021 Ochranné odevy – Všeobecné požiadavky

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471-2013/A1:2016 Odevy s vysokou viditeľnosťou – Skúšobné metódy a požiadavky

Identifikácia poftifikovanej osoby, ktorá uskutočnila písomné zhody:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Slobođu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovenská republika.

Obmedzené použitie: Pre poskytovanie správnej úrovne ochrany, tak ako je uvedené výške, je nutné nosiť odev celú dobu zapnutý. Odev nesmie prísť do styku s kvapalnými chemikáliami, hľavne s rozpísťadlami a ohňom. Treba sa tiež vyvarovať nadmernému mechanickému poškodeniu, predovšetkým retroreflexnej časťi (roztrhnutie, odtrumtie, apod.).

Preprava, typ balenia: Výrobky sú zabalenosť do PE vrećušok. Výrobky sa po dobu prepravy nesmú poškodiť ani zničiť.

Ukladanie: Neskladujte na miestach s príamymi slnečnými svetlami. Skladovať v uzavretých, suchých, bezprášiných, dobre vetraných skladoch, chránť pred salármom teploma vykurovacích telies, uložiť minimálne 1 m od vykurovacich telies. V prípade, že je odev mokrý, nechajte ho uschnúť pri izbovnej teplote a ďalšom uschovajte.

Upozornenie: Pred každým použitím vizuálne skontrolujte stav odevu. Odev musí byť udržiavaný čistý, aby zostal funkčný. Ak je trvalo znečistený alebo je vyblednutý, hned ho nahradte novým!!! Odev opravujte výlučne s použitím materiálov a látok, ktoré splňajú požiadavky príslušnej normy. Trieda ochrany sa stanovuje podľa plochy viditeľného materiálu, a preto je povrchové označenie týchto odevov zakázané či obmedzené.

Na viditeľnosť odevu môžu mať vplyv tiež rôzne faktory pôsobiaci v danom prostredí, napr. čiara priamej viditeľnosti, dĺžka, hmota, dym, prach a iné prekážky videnia.

Žiadny výstražný odev nemôže zaručiť „absolútnu viditeľnosť“ za každej situácii.

Citlivosť sluchu a periférne videnie môžu byť narušené, ak je použitá kapucňa.


Odev si zachováva svoje výstražné vlastnosti maximálne po dobu 25 pracích cyklov. Po 25 pracích cyklov odev vyradte z ďalšieho užívania. Uvedený maximálny počet cyklov čistenia nie je jediným faktorom súvisiacim s životnosťou odevnej súčasti. Životnosť bude závisieť taktiež na používaniu, skladovaní atď.

Prislušenstvo: tieto OOP nevyžadujú žiadne zvláštne príslušenstvo.

Likvidácia: Likvidácia odevov je regulovala zákonnou jednotlivými štátov či mestinskymi predpismi.

Likvidácia spôsobením:

Veľkosť: Označenie piktorigramom s 2 - mi kontrolnými rozmermi, zodpovedajú predpisom intervalom podľa EN ISO 13688:2013.



Dopravná údržba: Maximálne 25 pracích cyklov, perte ako syntetiku, max. pri 40 °C, nepoužívajte pracie prostriedky BIO a prostriedky obsahujúce opické zjisťovadlá, mierné zoobchádzanie, studené plkanie, krátkie odstredenie, nebalte, nesušte v bušovej sušičke, žehlite pri max. teplote 110 °C, nečistite chemicky.

Ručné čistenie reflexných prvkov:

1. Voda 40 °C + jemná mäkká handrička alebo hubka.

2. Setrný praci prostriedok alebo čistiaci prostriedok.

3. Po výčistení vypláňte celý odev, nechaf' dokonale preschnúť

Maximálny počet prani sa vzťahuje len na vlastnosti týkajúce sa vysokej viditeľnosti.

UPOZORNENIE: Pokiaľ bude výrobok používaný, skladovaný alebo osetrovaný inak než je uvedené, môže dojsť k jeho znehodnoteniu alebo zmenie funknosti.

Vyhľásenie o zhode najdete tu: www.canis.cz, v jednotlivých výrobkoch v lište - "Dokumenty".





Označenie: Väčšou etiketou (vzor)

Názov a typ výrobku

Kategória výrobku

Značka zhody

Materiálové zloženie

Piktogramy údržby podľa EN ISO 3758:2012

Označenie veľkosti 2-mi kontrolnými rozmermi


Piktogramy ochrany vrátane harmonizovanej normy

Upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie

Inštrukcie

Identifikácia výrobcu

Šarža



Tento výrobok musí byť udržiavaný v čistote, aby zdravie ľudí zachránil. Počas jeho užívania je nutné ho myúť. Tento odberací kód je nutný na mytie.
Udržiavať výrobok v čistote je dôležité pre zdravie ľudí, aby bol výrobok vždy funkčný a bezpečný. Ak je výrobok znečistený alebo poškodený, musí byť mytý, aby bol udržiavaný v čistote. Udržiavať výrobok v čistote je dôležité pre zdravie ľudí, aby bol výrobok vždy funkčný a bezpečný.
EAN CODE for 1 pc
CXS Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

V prípade ďalších dopytov kontaktujte prosím výrobcu:

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic





EN

INFORMATION FOR USERS

Product:	High visibility clothing (blouse, trousers) „BENSON“
Blouse:	1112 011 XXX VV
Waist Pants:	1112 012 XXX VV
Material composition:	60 % cotton, 40 % polyester, reflective segmented stripes

Intended use: The clothes are worn as top clothes - they are highly visible and must not be covered by other clothes or accessories. The clothes are well visible in dangerous situations during a day under any lighting conditions and also when it gets dark and the person is illuminated of a vehicle. These clothes should be worn by everyone who is exposed to such situation. They may substantially reduce any risk of accident. The examples of activities may include works carried out on roads, maintenance of tracks, rehabilitation of contaminated areas, emergency and ambulance services, transport, post services, security agencies, handling works in areas with moving vehicles etc. Selection of the right reflective occupational clothes with high visibility in accordance with the respective class must be carried out according to specific needs of the respective workplace, type of risk, and concrete conditions of the respective workplace. The right selection is within competence of an employer, who must determine and select the right type of clothes before they are used.

Blouse, pants:

	-X ^a max. 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class „X ^a – Class 2 – pants, blouse; Class 3 - complete - based on the area of conspicuous materials
Minimum required area of conspicuous material in m²		

	Clothes of class 3	Clothes of class 2	Clothes of class 1
Underlying material	0.80	0.50	0.14
Retroreflective material	0.20	0.13	0.10

 These clothes conform to the basic hygienic and safety requirements in accordance with the Regulation (EU) 2016/425 and other standards mentioned in this document. Category II Personal Protective Equipment.

Laws, standards, regulations:

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Protective clothing - General requirements

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 High visibility clothing - Test methods and requirements

Identification of the Notified Body that carried out the conformity assessment:

Notified Body No 2369 VIPO a.s., Gen Slobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, Slovak Republic.

Restricted use: The clothing must not come into contact with liquid chemicals, particularly with dissolving agents and fire. It is also necessary to avoid excessive mechanical damage, particularly retro-reflective parts (tearing, braking off, etc.).

Transportation, packaging type: The products are packed in PE bags. The products must not be damaged during their transportation.

Storage: Do not store in places with direct sun. Store the clothes in closed, dry, dust free, well ventilated stores. Protect them against radiant heat of heating devices. They must be stored not closer than 1 m at least from heating bodies. If the clothes are wet, leave them to dry out at room temperature and then store them.

Warning: Check the clothes' condition visually before every use. The clothes must be kept clean to remain functional. If they are dirty or pale, replace them immediately!!! Repair them only using the materials and fabrics that meet the requirements of the respective standard. The protection class is determined based on the area of visible material; therefore marking of the clothes on their surface is restricted or limited.

Various environmental factors, such as the line of sight, rain, fog, smoke, dust, and other impediments to vision, can also affect clothing's visibility.

Even wearing a high visibility clothes does not guarantee that the user will be visible in every situation. Hearing sharpness and peripheral vision may be impaired when the hood is worn.

The clothes preserve their reflective properties during not more than 25 washing cycles. The clothes should be put out of operation after 25 washing cycles. The above-specified maximum number of washing cycles is not the only factor related to the life of the clothes. The clothes' life will depend on their using, storing etc.

Accessories: These PPE do not require any special accessories.

Disposal: Disposal of clothes is regulated by legislation of individual countries or by local regulations.

Disposal by burning:





How to maintain at home: Not more than 25 washing cycles; washing as a synthetic material with max. temperature of 40 °C; do not use BIO laundry detergents and agents that contain optical brighteners; considerate handling; rinsing in cold water; short spinning; no bleaching; no tumble drying; iron at a maximum temperature of 110 °C; no chemical cleaning.

Manual cleaning of reflective strips:

1. Water 40 °C - soft cloth or sponge.
2. Gentle laundry detergent or cleaning agent.
3. After cleaning rinse all clothing with clean water, let it dry completely.

The maximum number of washing cycles applies only for the properties related to high visibility.

CAUTION: If the product is used, stored, or treated other than as specified, it may be deteriorated or changed. The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz, for the individual products in the bar - "Documents".





Marking: Sewed-in label (sample)

Name and type of product

Category of product

Conformity mark

Material composition

Pictograms for maintenance in accordance with EN ISO 3758:2012

Marking of size with 2 control sizes;

Pictograms for protection including harmonized standards

Notice on the necessity to read the instructions for use



Instructions

Identification of manufacturer

Batch

If you have any questions, contact the manufacturer:

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic





PL

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Wyrób

Odzież odblaskowa (bluzka, spodnie) „BENSON”

Bluza:

1112 011 XXX VV

Spodnie do pasa:

1112 012 XXX VV

Skład materiału:

60 % bawełna, 40 % poliester, odblaskowe pasy segmentowane

Przeznaczenie: Odzież nosi się, jako ubranie wierzchnie - jest to ubranie o wysokiej widzialności i nie może go zakrywać inne ubranie lub akcesoria.

Odzież umożliwiają dobrą widzialność użytkownika w sytuacjach niebezpiecznych, zarówno w dzień w jakichkolwiek warunkach świetlnych, tak również w ciemności w przypadku oświetlenia śródkiem transportowym. Tę odzież powinien używać każdy, kto jest narażony na takie sytuacje. W takim przypadku odzież ta może istotnie obniżyć ryzyko wypadku. Przykłady czynności to np. prace na drogach, konserwacja torów, pogotowie asenazyjne, ambulatoryjne i ratunkowe, usługi pocztowe, agencje ochrony, prace manipulacyjne na powierzchniach z ruchem środków transportowych itp. Dobór właściwej odzieży ostrzegawczej o wysokiej widzialności według klasy powinien być wykonyany na podstawie specyficznych potrzeb związanych z miejscem pracy, według rodzaju ryzyka i konkretnych warunków w odpowiednim miejscu pracy. Za ten dobór jest odpowiedzialny pracodawca, powinien on określić i wybrać właściwy typ odzieży jeszcze przed jej stosowaniem.

Bluza, spodnie:



„X”

Max. 25x

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasa „X” = klasa 2 – Spodnie do pasa, bluza; klasa 3 - komplet – wg powierzchni materiałów rzucających się w oczy.

Maksymalna ilość cykli prania, po których odzież zachowuje swoje właściwości ostrzegawcze

minimalna wymagana powierzchnia materiału rzucającego się w oczy w m²

	Odzież klasa 3	Odzież klasa 2	Odzież klasa 1
Materiał tła	0,80	0,50	0,14
Materiał retrorefleksyjny	0,20	0,13	0,10

CE Odzież ta spełnia podstawowe wymagania higieny i bezpieczeństwa według Rozporządzenia (UE) 2016/425 i dalszych podanych norm. Środek ochrony indywidualnej kategorii II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Odzież ochronna – Wymagania ogólne

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Odzież odblaskowa – Metody badań i wymagania

Identyfikacja Jednostki Notyfikowanej, która dokonała oceny zgodności:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen.Svoboda 1069/4, 958 01 Partizanske, Republika Słowacka.

Ograniczenia stosowania: W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony tak, jak podano to wyżej, odzież podczas jej noszenia musi być zapięta przez cały czas. Odzież nie może być poddana kontaktowi z ciekłymi chemicznie, szczególnie z rozpuszczalnikami i ogniem. Konieczne jest również unikanie nadmiernego uszkodzenia mechanicznego, w szczególności części odblaskowej (rozzerwanie, urwanie, itp.).

Transport typ opakowania: Wyroby są zapakowane w woreczki PE. Wyroby w trakcie transportu nie mogą zostać uszkodzone ani zniszczone.

Magazynowanie: NIE MAGAZYNOWAĆ w miejscach z bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Przechowywać w zamkniętych suchych, bezprzewodowych, dobrze wentylowanych magazynach, chronić przed promieniowaniem cieplnym elementów grzejnych, ulokować minimalnie 1 m od elementów grzejnych. Jeżeli odzież jest mokra, należy ją położyć do wyschnięcia w temperaturze pokojowej i dopiero później schować.

Uwaga: Przed każdym użyciem sprawdzić wzrokowo stan odzieży. Odzież nie należy utrzymywać w czystości, aby nadawała się do użytku. Należy ją natychmiast wymieścić, jeżeli jest w sposób trwały zameczyszczona lub wybłakła!!! Naprawia tylko za zastosowaniem materiałów i substancji spełniających wymagania stosownej normy. Klasa ochrony jest określana według powierzchni widocznego materiału, dlatego też oznakowanie powierzchni tej odzieży jest zahorone lub ograniczone.

Na widzialność odzieży mogą również wpływać różne czynniki działające w danym środowisku, na przykład linia widzialności bezpośredniej, deszcz, mgła, dym, pió i inne ograniczenia pola widzenia.

Nawet noszenie odzieży o wysokiej widzialności nie daje gwarancji, że jej użytkownik będzie widzialny w każdej sytuacji.

Ostrość słuchu i widzenie perforejujące mogą być ograniczone podczas korzystania z kaptura.

Odzież zachowuje swoje właściwości ostrzegawcze maksymalnie przez 25 cykli prania. Po 25 cyklach prania odzież należy wyczołać z dalszego użycia. Podana maksymalna ilość cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związанныm z okresem użytkowania części odzieży. Okres użytkowania powinno także zależeć od stosowania, przechowywania itd.

Wypaszenie: Te środki ochrony osobistej nie wymagają żadnego specjalnego wyposażenia.

Utylizacja: Utylizacja odzieży jest regulowana ustawami poszczególnych krajów lub przepisami lokalnymi. Utylizacja poprzez spalenie

Rozmiary: Oznaczono piktogramem z 2wymiarami kontrolnymi, rozmiary spełniają wymagane przedziały zgodnie z EN ISO 13688:2013.



Konserwacja w warunkach domowych: Maksymalnie 25 cykli prania, prać jak materiały syntetyczne, maks. w 40 °C, nie używaj detergentów BIO oraz środków zawierających wybielacze optyczne, obchodzić się delikatnie, zimne płukanie, krótkie odwrótanie, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, prasować przy maks. temperaturze 110 °C, nie czusić chemicznie

Ręczne czyszczenie pasów odblaskowych: 1. Woda 40 °C -delikatna, miękka szmatka lub gąbka.

2. Delikatny środek do prania lub środek czyszczący.

3. Po wyczyszczeniu spłukać całą odzież, pozostawić do zupełnego wyschnięcia.

Maksymalna ilość prań obejmuje tylko właściwości dotyczące wysokiej widzialności.

UWAGA: Jeżeli wybór będzie używany, przechowywan y lub pielegnowany w sposób inny niż podany, może to spowodować jego zniszczenie lub zmiany funkcjonalności.

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty”.





Znakowanie: Wyszta etykieta (wzór)

Typ wyrobu

Kategoria wyrobu

Znak zgodności

Skład materiałowy

Piktogramy konserwacji według EN ISO 3758:2012

Znakowanie rozmiaru poprzez podanie 2 rozmiarów kontrolnych

Piktogramy ochrony właściwe z normą zharmonizowaną

Ostrzeżenie nakazujące zapoznanie się z instrukcją użytkowania



Instrukcja

Identyfikacja producenta

Partia

W przypadku dalszych pytań prosimy o skontaktowanie się z producentem:

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic





DE

INFORMATIONEN FÜR DEN NUTZER

Produkt: Warnschutzkleidung (Bluse, Hose) „BENSON“
Weste: 1112 011 XXX VV
Hose bis zum Bund: 1112 012 XXX VV
Materialzusammensetzung: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, segmentierte reflektierende Streifen
Verwendungszweck: Die Bekleidung wird als Oberbekleidung getragen – dies ist eine Bekleidung mit hoher Sichtbarkeit und darf nicht von anderer Bekleidung oder von Hilfsmitteln bedeckt werden.
 Die Bekleidung ermöglicht eine gute Sichtbarkeit des Benutzers in Gefahrensituationen, und das tagsüber bei allen Sichtverhältnissen wie auch bei Dunkelheit bei Beleuchtung durch Verkehrsmittel. Jeder der solchen Situationen ausgesetzt ist sollte diese Bekleidung benutzen. In diesem Fall kann diese Bekleidung das Unfallsrisiko bedeutend senken.
 Beispiele für Tätigkeiten sind z.B. Straßenarbeiten, Streckenwartungen, Sanierungs-, Ambulanz- und Rettungsdienste, Verkehr, Pödisionsleistungen, Sicherheitsagenturen, Manipulationsarbeiten auf Flächen mit Bewegung von Verkehrsmitteln usw.
 Die Wahl der richtigen Warnbekleidung mit hoher Sichtbarkeit gemäß der betreffenden Klasse muss nach den spezifischen Bedürfnissen des Arbeitsplatzes, der Risikoart und den konkreten Bedingungen am entsprechenden Arbeitsplatz ausgeführt werden. Für diese Auswahl ist der Arbeitgeber verantwortlich, er ist verpflichtet, den richtigen Bekleidungstyp noch vor dessen Verwendung zu bestimmen und auszuwählen.

Weste, Hose:**max 25x****Warnschutzkleidung (Bluse, Hose) „BENSON“**

1112 011 XXX VV

1112 012 XXX VV

Materialzusammensetzung: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, segmentierte reflektierende Streifen

Verwendungszweck: Die Bekleidung wird als Oberbekleidung getragen – dies ist eine Bekleidung mit hoher Sichtbarkeit und darf nicht von anderer Bekleidung oder von Hilfsmitteln bedeckt werden.

Die Bekleidung ermöglicht eine gute Sichtbarkeit des Benutzers in Gefahrensituationen, und das tagsüber bei allen Sichtverhältnissen wie auch bei Dunkelheit bei Beleuchtung durch Verkehrsmittel. Jeder der solchen Situationen ausgesetzt ist sollte diese Bekleidung benutzen. In diesem Fall kann diese Bekleidung das Unfallsrisiko bedeutend senken.

Beispiele für Tätigkeiten sind z.B. Straßenarbeiten, Streckenwartungen, Sanierungs-, Ambulanz- und Rettungsdienste, Verkehr, Pödisionsleistungen, Sicherheitsagenturen, Manipulationsarbeiten auf Flächen mit Bewegung von Verkehrsmitteln usw.

Die Wahl der richtigen Warnbekleidung mit hoher Sichtbarkeit gemäß der betreffenden Klasse muss nach den spezifischen Bedürfnissen des Arbeitsplatzes, der Risikoart und den konkreten Bedingungen am entsprechenden Arbeitsplatz ausgeführt werden. Für diese Auswahl ist der Arbeitgeber verantwortlich, er ist verpflichtet, den richtigen Bekleidungstyp noch vor dessen Verwendung zu bestimmen und auszuwählen.

Weste, Hose:

 max 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasse „X“ – klasse 2 – Hose bis zum Bund, weste; klasse 3 – komplette – nach Fläche des auffälligen Materials Maximalanzahl der Waschzyklen, nach denen die Warnfunktion der Bekleidung erhalten bleibt
--------------------	--

Minimal geforderte Fläche auffälligen Materials in m²:

	Bekleidungsklasse 3	Bekleidungsklasse 2	Bekleidungsklasse 1
Grundmaterial	0,80	0,50	0,14
Retroflexmaterial	0,20	0,13	0,10

Diese Bekleidung entspricht den grundlegenden Hygiene- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und weiteren erwähnten Normen. Persönliches Schutzmittel der Kategorie II.



EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Warnschutzkleidung – Prüfmethoden und Anforderungen

Identifikation der notifizierten Person, welche die Beurteilung der Konvergenz durchführte:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Švobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slowakische Republik. **Verwendungseinschränkungen:** Zur Gewährleistung des richtigen Schutzgrades soll wie oben beschrieben nur die Bekleidung die gesamte Zeit geschlossen getragen werden. Die Bekleidung darf nicht mit chemischen Flüssigkeiten, vor allem mit Lösungsmitteln und mit Feuer in Berührung kommen. Auch muss ebenfalls eine übermäßige mechanische Schädigung, vor allem des retroreflektierenden Teils (Zerreißeln, Abliefern, u.a.) vermieden werden.

Zur Beförderung werden die Produkte in PE-Beutel verpackt. Das Produkt darf während der Transportdauer nicht beschädigt oder zerstört werden.

Lagerung: In geschlossenen, trockenen, gut belüfteten Lagerräumen lagern, vor glühend heißer Hitze von Heizkörpern schützen, minimal 1 m von Heizkörpern entfernt einlagern. Lassen Sie die Bekleidung bei Zimmertemperatur austrocknen, wenn diese nass ist, erst dann einlagern. NICHT an Orten mit direkter Sonneninstrahlung LAGERN.

Hinweis: Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung den Zustand der Bekleidung vorweg. Diese Bekleidung muss sauber gehalten werden, damit sie funktionell bleibt. Ersetzen Sie diese augenblicklich, wenn sie dauerhaft verunreinigt oder ausgebleicht ist!!! Bearbeiten Sie diese nur mit Materialien und Stoffen, welche die Anforderungen der entsprechenden Normen erfüllen. Die Schutzklasse bestimmt sich nach der Fläche des sichtbaren Materials, und deswegen ist die Oberflächenbeschreibung dieser Bekleidung verboten oder eingeschränkt.

Auf die Sichtbarkeit der Bekleidung können auch verschiedene Faktoren einen Einfluss haben, die in der gegebenen Umgebung wirken, z.B. die direkte Sichtbarkeitsgrenze, Regen, Nebel, Rauch, Staub und andere Sichthindernisse.

Auch das Tragen von Bekleidung mit hoher Sichtbarkeit gibt keine Garantie dafür, dass der Benutzer in jeder Situation sichtbar sein wird.

Die Gehörschärfe und das periphere Sehen können eingeschränkt sein, wenn eine Kapuze angezogen wird.

Die Bekleidung behält ihre Wameigenschaften für maximal 25 Waschzyklen. Entfernen Sie die Bekleidung nach 25 Waschzyklen aus der weiteren Benutzung. Die angeführte Maximalanzahl der Waschzyklen ist nicht der einzige Faktor, welcher mit der Lebensdauer der Bekleidungsbestandteile zusammenhängt. Die Lebensdauer wird auch von der Art der Benutzung und Lagerung usw. abhängig sein.

Zubehör: Dieses persönliche Schutzmittel erfordert kein besonderes Zubehör.

Entsorgung: Die Entsorgung von Bekleidung wird durch die Gesetze einzelner Staaten oder regionale Vorschriften geregelt. Entsorgung durch Verbrennen.

Größen: Piktogramm mit 2 Kontrollmaßen, entspricht den vorgeschriebenen Intervallen gemäß EN ISO 13688:2013.



Häusliche Pflege: Maximal 25 Waschzyklen, waschen Sie diese wie Synthetik, max. bei 40 °C, benutzen Sie keine BIO-Waschmittel und keine Waschmittel, die optische Aufheller enthalten, benutzen Sie keine Avitave, sanft behandeln, kalt spülen, kurz schleudern, nicht bleichen, nicht in Trommel trocknern trocknen, bügeln bei maximal 110 °C, nicht chemisch reinigen.

Manuelle Reinigung der Reflexstreifen 1. Wasser 40 °C – Feiner, weicher Lappen oder Schwamm.

2. Schonendes Waschmittel oder Reinigungsmittel.

3. Nach dem Reinigen gesamte Bekleidung mit reinem Wasser abspülen, perfekt austrocknen lassen.

Die Maximalanzahl der Waschzyklen bezieht sich nur auf die Eigenschaften welche eine hohe Sichtbarkeit betreffen.


HINWEIS: Wenn das Produkt anders als angeführt verwendet, gelagert oder behandelt wird, kann es zu dessen Wertminderung oder Funktionsänderung kommen.

Konformitätserklärungen finden Sie hier: www.canis.cz, bei den einzelnen Herstellern in der Leiste - „Dokumente“.



Kennzeichnung: Eingenähtes Etikett (Muster)
 Name und Produkttyp
 Produktkategorie
 Konformitätszeichen
 Materialzusammensetzung
 Pflegepiktogramme nach EN ISO 3758:2012
 Kennzeichnung der Größe mit 2 Kontrollmaßen;
 Schutzhinweise inklusive harmonisierter Normen
 Hinweis auf die Notwendigkeit des Lesens der Gebrauchsanweisung
 Instruktion
 Herstelleridentifizierung
 Charge

Kontaktieren Sie bitte bei weiteren Fragen den Hersteller:
 Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic



Tento výrobek musí být udržíván v deku, aby zůstala funkce. Použijte výhradně destilační vodu. Výrobek je určen pro všechny věkové kategorie. Tento výrobek je určen pro všechny věkové kategorie. Tento výrobek je určen pro všechny věkové kategorie. Tento výrobek je určen pro všechny věkové kategorie. Tento výrobek je určen pro všechny věkové kategorie. Tento výrobek je určen pro všechny věkové kategorie.
Barcode for 1 pc
order number

Poděbradská 260/59
Hloubětín, 198 00 Praha 9
Czech Republic

Toode: Hästi nähtavad riided (plus, püksid) „BENSON“
 Jakk: 1112 011 XXX VV
 Püksid: 1112 012 XXX VV
 Materjal: puuvill 60 %, poliester 40 %, segmenteeritud helkurribad

Kasutuseesmärk: rietus pannakse selga pealstörvana – tegu on kõrgnähtavusega märguriütusega ning seda ei tohi katta muu rietus ega tarvikud.

Jope tagab kasutaja hea nähtavuse ohtlike olukordades nii püeval mis tahes valgustingimustes kui ka pimedas ajal sõiduki valgustuse käes. Seda rietus peab kindma igatki, kes satub sellistesse olukordadesse. Sellisel juhul võib märgurietus oluliselt vähendada õnnetuse juhtumise ohtu. Kasutusvaldkondade näited: teetööd, raudteede hooldamine, loomsete jäätmete kõrvaldamine, kiirabi, päästeteenust, post, turvateenust, kaubakäitlus kohtades, kus ligiuvad sõidukid, jne.

Oige, vastavasse klassi kuuluvla rõhunähtavusega märguriütuse valimiseks tuleb võtta arvesse töökohaga seotud konkreetset vajadusi ja tingimusi ning ohu liiki. Selle valiku tegemise eest vastutab tööandja, kes on kohustatud määramata ja valima õiget tüüp rietsuse veel enne selle kasutamist.

Jakk, püksid:

 max 25x	„X“ silmatorkavate materjalide pindala	EN ISO 20471:2013/A1:2016 klass „X“ – klass 2 – Püksid, Jakk; klass 3 – komplekt – vastavalt silmatorkavate materjalide pindalaale		
Maksimaalne pesutükkite arv, mille jooksal rietus sõlmitab hoiatavad omadused				

Minimaalne nähtav silmatorkava materjalide pindala, m ²	Rietus klass 3	Rietus klass 2	Rietus klass 1
Alusmaterjal	0,80	0,50	0,14
Helkurriku materjal	0,20	0,13	0,10

CE See rietus vastab määruseks (EL) nr 2016/425 sätestatud põhilistele hügieeni- ja ohutusõnutele ning teistele nimetatud standarditele. II kategooria isikuaktsevahend.

EN ISO 13688-2013; EN ISO 13688-2013/A1:2021 Kaitserietus – Üldnööded

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Hästi nähtavad riided – katsemeetodid ja nööded

Vastavust hindav teavitatud asutus:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., kündral Svoboda 1069/4, 958 01 Partizanske, Slovaki Váhriák.

Kasutamispiirangud. Eespool kirjeldatud õige katsesase jaoks pakkumiseks tuleb rietusust kanda alati suletud kinnistega. Rietus ei tohi püstuda kokku vedelate kemikaalidega, eriti luhustitega, ega tulega. Samuti tuleb vältida liigset mehaanilist kahjustamist, eriti helkiva osa puhul (rebimist jne).

Transportimine ja pakitud tüüp. Tooted ei tohi transportimisel kahjustuda ega häviada.

Säilitamine. Arge säilitage otseks pükseseingusega käes. Rietus tuleb hoida kinnistes, kuvades ja hea ventilatsiooniga luhades kaitstekohade kirguga soojuse eest (küttekehadest vähemalt 1 m kaugusel). Kui rietus on märg. laske sellele enne ladustamist toatemperatuuril kuumalda vooli piraadat.

Rietus nähtavus võivad mõjutada ka mitmesugusel konkreetse keskkonnas esinevad tegurid – otse rietus hoida puhhana. Kui rietus on jätkuvalt määrdunud või pleskinud, vahetage see kohe välja!!! Parandage ainult asjakohase standardi nõuetele vastavaid materjele ja kangaad kasutades. Katselklassi määratatakse kindlaks vastavalt silmatorkava materjalide pindalaale ning seotult on märgistuse kandmine selle rietusse piinale keelatud või piiramud.

Rietus nähtavus võivad mõjutada ka mitmesugusel konkreetse keskkonnas esinevad tegurid – otse rietus hoida puhhana. Kärgnähtavuse rietusust kandmine ei garanteeri, et kasutaja on igas olukorras nähtav.

Kaputustundmine võib vähendada kuulvastust ja perferenteid nõgemist.

Rietus märgumoodusel sõlmitud maksimaalsel 25 pesutükkilist jooksul. Pärast 25 pesutükklit kõrvaldage rietus edasistest kasutamisest. Esitatud maksimaalne pesutükkite arv ei ole ainus rietusseesse kasutusajaga seotud tegur. Kasutusseag sõltub ka kasutamisest, sõlmitamisest jne.

Tarvikuid. Need isikuaktsevahendid ei nõua mingide erilisi tarvikuid.

Likvideerimine. Rietuslik likvideerimine on sätestatud riigi või kohalike õigusaktidega. Likvideerimine toimub põletamisega.

Suurused. Tähisatud piktrogrammiga, millel on kaks kontrollmõõdet, vastavad ettenähtud vahemiklele standardi

EN ISO 13688-2013 kohaselt.



Kodune hooldamine. Maksimaalsel 25 pesutükklit, peske nagu stiineteekat. Maksimaalne temperatuur 40 °C, ökopesuvahendeid mitte kasutada, õrn pesu, külma veega loputamine, ülihajaline tsentrifugimine, ei tohi valgengenda, trummelkuivitamine kuivatada, triikiga temperatuuril kuni 110 °C, arge puhastage keemiliselt.

Helkurribade käsitse puhasdamise. 1. Kasutage 40 °C vett ja õrna pehmet lappi või švammi.

2. Kasutage leebetoimelisi pesu- või puhasustovahendit.

3. Pärast puhasamist loputage kogu eba puhta veega ja laske sellel täielikult kuivada.

Maksimaalne pesutükkite arv kehitib ainult kõrgnähtavust pundiutavate omaduste kohta.

TÄHELEPANU! Kui tooted kasutatakse, sõlmitakse või hooldatakse muul kui kirjeldatud viisil, võib selle toimivus kaduda või muutuda.

Vastavusdeklaratsiooni leiate siit: www.camis.cz, need on toodete juures lehel „Dokumentid“.




Märgistus: sisseõmmeldud etiketiga (näidis)

toote nimetus ja tüüp
toote kategooria
vastavusmärgis
materjalid
hooldustsimblid vastavalt EN ISO 3758:2012
suurust tähis kood kahe kontrollmõõtmeaga;
kaitse piktogrammid koos harmoniseritud standardiga
tählepanu juhtimine kasutusjuhendi lugemise vajalikkuse kohta
juhised
tootja tähis
Partii

Muude küsimuste korral võtke palun ühendust tootjaga:



Poděbradská 260/59, Hloubětin, 198 00 Praha 9, Czech Republic





Merkintä: Vaatteeseen ommeltu etiketti (malli)
 tuotteen nimi ja tyyppi
 tuotteen kategoria
 standardinmukaisuuden merkintä
 materiaalikostuumus
 huolopikogrammit EN ISO 3758:2012 mukaan
 koon merkintä kahdella tarkistusmittalla;
 suojausen pikrogrammit ja harmonisointi standardi
 ilmoitus käytöönjelleen lukemisen tarpeesta
 objeet
 tuottajan tunniste
 Erä

Jos sinulla on jotain kysymytilä, ota yhteyttä tuottajaan:
 Podlubanská 260/39, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic



HR

INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Proizvod:	Odjeća visoke vidljivosti (bluza, hlače) „BENSON“
Bluza:	1112 011 XXX VV
Hlaće do struka:	1112 012 XXX VV
Sastav materijala:	60 % pamuk, 40 % poliester, segmentirane reflektirajuće trake
Svrha primjene:	Odjeća se oblači kao gornji dio odjeće - ovo je odjeća visoke vidljivosti i ne smije ju pokrivati druga odjeća ili oprema.
Jakna omogućuje dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, i to kako po danu u bilo kakvim svjetlosnim uvjetima, tako i po mraču pri osvjetljenju prometnog sredstva. Tu odjeću treba biti koristiti svakog tko je izložen tim situacijama. U takvom slučaju, upozoravajuća odjeća može značajno smanjiti rizik od nesreće.	
Primeri aktivnosti su npr. radovi na cestama, održavanje staza, služba za uklanjanje uginulih životinja, ambulantna i hitna služba, prijevoz, poštanske usluge, sigurnosne agencije, manipulacijski radovi na površinama s kretanjem prometnih sredstava itd.	
Odarbiti ispravne upozoravajuće odjeće visoke vidljivosti prema pripadajućoj klasi mora izvršiti prema specifičnim potrebama vezanim uz mjesto rada, prema vrsti rizika i konkretnim uvjetima na mjestu rada u pitanjku. Za ovaj odabir odgovoran je poslodavac, on je dužan odrediti u odabratu ispravnu vrstu odjeće još prije njezina korištenja.	
Bluza, hlače:	

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasa „X“ – klasa 2 – Hlaće do struka, bluza; klasa 3 – komplet – prema površini uočljivog materijala	
Najv. 25x	Maksimalan broj ciklusa pranja za vrijeme kojih odjeća zadržava svoja upozoravajuća svojstva		
minimalne potrebe površine uočljivog materijala u m²	Odjeća klase 3	Odjeća klase 2	Odjeća klase 1
Pozadinski materijal	0,80	0,50	0,14
Rešto-reflektirajući materijal	0,20	0,13	0,10

 Ova odjeća u skladu je s temeljnim higijenskim i sigurnosnim zahtjevima prema Uredbi (EU) 2016/425 i drugim navedenim normama. Osobna zaštita oprema Kategorije II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Zaštitni odjeća - Opći zahtjevi

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Odjeća visoke vidljivosti - Ispitne metode i zahtjevi

Obavijestena osoba koja vrši precjjenjivanje sukladnosti:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Slobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, Slovačka Republika.

Ograničenje uporabe: Kako bi se osigurala ispravna razina zaštite, kao što je gore navedeno, odjeća mora se nositi cijelo vrijeme zakopčana. Odjeća ne smije doći u dodir s tekućim kemikalijama, a naročito s otapalima i vatrom. Također, treba izbjegavati prekomjerno mehaničko oštećenje, a naročito retro-reflektirajućeg dijela (deranje, traganje i sl.).

Prijevaz, vrsta pakiranja: prijevaz se pakiraju u PE vrećice. Proizvodi se ne smiju tijekom prijevoza ostetići ni uništitи.

Skladištenje: Ne skladistiti na mjestima izloženim izrazitoj sunčevoj svjetlosti. Odjeća treba skladistiti u zatvorenim, suhim, dobro prozračenim skladistima, zaštićiti od toplinskog zračenja grijajućih elemenata, pohraniti najmanje 1 m od grijajućih elemenata. Ako je odjeća mokra, pustite je da se osuši na sobnoj temperaturi, a tek zatim spremite.

Upozorenje: Prije svake uporabe vizualno provjerite stanje odjevnog predmeta. Ovaj odjevni predmet mora se održavati čistim kako bi ostao funkcionalan. Odmah ga zamijenite ako je trajno zaplijnjeno ili izbijedljivo!!! Popravljajte korišćete samo materijale i tkanine koje ispunjavaju zahtjeve odgovarajućeg standarda. Klasa zaštite utvrđuje se prema površini uočljivog materijala, i stoga je zabranjeno ili ograničeno površinsko označavanje te odjeće.

Na vidljivost odjeće također mogu utjecati različiti faktori koji u nekom okruženju djeluju, npr. crta izravnje vidljivosti, kiša, magla, prašina i druge prepreke vidljivosti.

Na nošenje odjeće visoke vidljivosti nije naročito da će korisnik u svim situacijama biti uočljiv.

Oštrena sluha i periferni vid mogu biti ugroženi ako je obučenu kapuljaču.

Odjeća zadržava svoja svojstva upozorenja najviše do 25 ciklusa pranja. Poslije 25 ciklusa pranja odjeću isključite iz daljnje uporabe. Naznačeni najveći broj ciklusa nije jedini faktor koji se odnosi na vijek trajanja dijela odjeće. Vijek trajanja također ovisi i o korištenju, spremjanju itd.

Oprema: ove OZO ne zahtijevaju nikakvu posebnu dodatnu opremu.

Odlaganje: Odlaganje odjeće reguliraju zakoni pojedinih država ili lokalni propisi. Odlaganje spajljanjem.

Veličine: Označeni pikogramom s dvije kontrolne dimenzije ispunjava propisane intervale prema EN ISO 13688:2013.



Kućno održavanje: Najviše 25 ciklusa pranja, rati kao sintetički. Maks. na 40 °C, nemojte koristiti sredstva za pranje BIO, blagi tretman, hladno ispiranje, kratko centrifugiranje, ne izbijeljivati, ne sušiti u sušilici rublja, glaćati na maks. temperaturi 110 °C, ne čistiti kemijski.

Ručno čišćenje reflektirajućih traka:

1. Voda 40 °C + fina mekana krpa ili spužva.

2. Blagi čišćenjem ili sredstvo za čišćenje.

3. Nakon čišćenja cijelu odjeću isprati u čistoj vodi, ostaviti da se dobro osuši.

Maksimalan broj pranja odnosni se samo na svojstva glede visoke vidljivosti.

UPOZORENJE: Ukoliko se proizvod koristi, čuva ili nježuje na drukčiji način nego je naznačeno, može doći do njegovog uništenja ili promjene funkcije.

Izjavu o sukladnosti nači ćete ovdje: www.canis.cz kod pojedinih proizvoda na alatnoj traci – „Dokumenti“.



Označavanje: ušivenom etiketom (uzor)

naziv i tip proizvoda

kategorija proizvoda

oznaka sukladnosti

materijalni sastav

piktogram za održavanje prema EN ISO 3758:2012
označavanje veličine pomoći 2 kontrolne dimenzije;

piktogram za zaštite uključujući harmonizirane norme
upozorenje da obvezno treba pročitati upute za uporabu

upute

identifikacija proizvođača

Šarža

DS BENSON
1112 811 169 56
50
CAT. II
60 % bavlna, 40 % poliester - 60 % Cotton, 40 % Polyester - 60 % Bavlna, 40 % poliester
Nedeljno učesni i dozvoljivo. Nedeljno reflektirajući dozvoljivo. Do not iron unless explicitly labeled. Ne prevarujte. Ne prevarujte putem odobrenje.
Previše jutalo: vješati. Pred prvom pranjem učesni. Veličina bezvečerje first use. "Dry" pada prijenosom dozvoljeno.
Putem rukavi - 100% vlaže vješati Putem rukavi - 100% vlaže vješati "Wash inside out. Do not use fabric softener." Upravo na leđima i u rukavima. Ne izložavati pljusnu do zadržavanja vlažnosti.
 50 1: 152 cm 2: 96 - 100 cm 3: 56 - 90 cm

<p>Tent uobičajen je u obliku v trapeza, gde zatvarajući četiri strane smeđe i sive boje. Prikaz je nedostatkovito utvrđenih mreža za razvlačenje, ali je vrlo značajno da se ne učesni u mreži. U mreži treba klopiti čisto, te je potrebno stvariti mrežu. U mreži treba učezovavati u crvenoj, aby mreža nije ušivena. Mreža je najbolje učesni u mreži, aždu je zanećevanje u mreži, takođe treba je učesni u mreži.</p>
Barcode for 1 pc order number Preduzeće: DS BENSON Hloubětínská, 198/6 Praha 9 Česká Republika

*U slučaju dodatnih pitanja molimo da se obratite proizvođaču:
Poděbradská 260/59, Hloubětínská, 198 00 Praha 9, Czech Republic*





HU

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Termék: „BENSON™ Jól látható ruházat (blúz, nadrág)

Munkakabát: 1112 011 XXX VV

Déréknadrág: 1112 012 XXX VV

Anyagosszetszám: 60 % pamut, 40 % poliészter, fényvisszavérő szegmentált

Felhasználás: Felsőruházatként használatos ruhámnem - ez a ruhadarab magas láthatósággal rendelkezik, ezért ne takarhatja más ruhámnemű és felszerelést. A kabát a felhasználó jó láthatóságát biztosítja veszélyes helyzetekben, minden naplózóban bármilyen fényviszonyok között, ugyanígy éjszaka, amikor járművek világítják meg. Ezért ruhámnemű használata mindenkoruk, aki ilyen jellegű helyzeteknek van kitéve, javasolt. Ezekben az esetekben a védőruházat jelentősége csökkenhet az esetleges baleset kockázatát.

A tevékenységek példái például a következők: olyan folyt munkálatok, pályafutamokról, higiéniai, ambuláns, mentőszolgálati, közlekedési, postai szolgáltatások végzése közben, biztonsági szervezetek és kezelési munkálatok esetén, olyan helyeken, ahol mozgó járművek közelkednek, stb.

A megfelelő figyelmeztető ruha magas láthatósággal az előírt osztály kivállásának speciális feltételei alapján törönk, ami a munkahellyel, kockázatok veszélye és a megfelelő munkatéri konkrét feltételei kiérteklése alapján törönk. Ennek megválasztása a munkáltató feladata, aki kötéles a megfelelő ruha típus használatát előírni kíváncsával.

Munkakabát, nadrág:

 max 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 osztály „X“ – osztály 2 – Déréknadrág, Munkakabát; osztály 3 – komplett – a feltüntött anyagok feltületei szerint A maximális számi mosási ciklus, minél következetben a ruhadarab még képes megtartani figyelmeztető hatását.
--	---

Szembetűnösen anyagok minimális feltületi négyzetméterein (m^2)	3. osztályú ruhák	2. osztályú ruhák	1. osztályú ruhák
Hátrányos	0,80	0,50	0,14
Fényvisszavérő anyag	0,20	0,13	0,10

A ruhámnemű megfelelnek a 2016/425/EU rendelel, valamint az említett szabványok alapvető higiéniai és biztonsági követelményekre vonatkozó követelményeinek. PPE kategória II.



EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Védőruházat - Általános követelmények

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Jól látható ruházat - Vizsgálati módszerek és követelmények

A megfelelőséget elbíráló jeleketlenítő szervezet:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Svoboda 1069/4, 958 01 Partizánske, Szlovák Köztársaság.

Használat korlátozása: Az osztály 1-ben leírtak szerint, mint fest említjük, a ruhát használata egész idején bekapcsolva hordjuk. A ruha nem kerülhet kapcsolatba folyékony vegyszerekkel, legfeljebb oldosszerekkel és tüzzel. Kerüljen kell a tulzott mechanikai sérülést is, foleg a fényvisszavérő résznek esetében (szardás, lerepedés, stb.)

Szárlás csomagolás típusa: a termék PE zsíkokhoz vannak csomagolva. A termékek szállításuk folyamán nem sérülhetnek és nem semmisülhetnek meg.

Tárolás: A termék ne tegye ki közvetlen napsugár hatására. A ruhát zárt, száraz, jól szellőző tárolási helyeken kell tárolni, valamint védőni kell a rádiátorek által okozott belső meleglőt, valamint tárolása a fűtőtesttel legalább 1 m távolság betartásával történjen. Ha a ruha darab vizes, szárlásba hőmérsékleten, szárlás után tárolja.

Figyelmeztetés: minden használatot megelőzően ellenőrizze le a ruha állapotát. Ezt a ruhát tisztán kell tartani, ahhoz, hogy megtarthassa funkcióját. Azonnal cserélje ki, ha tartósan szemnyeződött, vagy kifuktul!!! Javitás esetén olyan alapanyagokat és anyagokat használjon, amelyek megfelelnek a megadott szabványoknak. A védelmi osztály a felületen látható anyag szerint törönk, ezért ezeknek a ruhadaraboknak a felületi megjelölése tillett, vagy korlátozott.

A ruha láthatóságát az adott könyvezetben tapasztalható különböző tényezők - pl. közvetlen láthatóság vonal, eső, köd, füst, por és más egyéb, láthatási akadályozó tényezők - is befolyásolhatják.

Még a láthatósági ruhák viselése sem garantálja, hogy a viselőjük minden körülmények között jól látható lesz.

A hallás intenzitása és a perifériás látás romolhat, a kapucini használata közben.

A ruhámnemű legfeljebb 25 mosási cikluson keresztül örözi meg jóláthatóságját jellegzetű. 25 mosási ciklus után vonja ki a ruhát a forgalomból. A tisztítási ciklusok feltüntetett maximális száma nem az egyetlen a ruhadarab élettartamát befolyásoló tényező. Az élettartam a használat, a tárolás stb. miközöttől is függ.

Tartozékok: ez az EVE nem igényel semmilyen különleges tartozékokat.

Felszámolás: A ruhámnemű felszámolása az országok és helyi törvények regulációval történik. Felszámolás égetéssel.

Méretek: EN ISO 13688:2013 szerinti előírt intervallumoknak megfelelő két ellenőrző méretet tartalmazó pikrogrammal megjelölve.



max. 25x

Othoni ápolás: Legfeljebb 25 mosási ciklus, műszálas ruhámneműk mossa. Max. 40 °C-on, ne használjon BIO mosószerkeket, kimélez ápolás, hideg áztatás, rövid centrifugálás, fehérítő tilos, doboz szírtibán szírtalan tilos, max. 110 °C fokon vasalja, ne tisztitsa vegyleg.

Fényvisszavérő csíkok kezű tisztítása:

1. Víz 40 °C - puhá ruha vagy szivacs.

2. Kímélez mosó- vagy tisztítószer.

3. A kimosást követően öblítse ki a ruhát tiszta vizben, majd hagyja tökéletesen megszáradni.

A maximális mosásszám kizárolag a jóláthatósági tulajdonságokra vonatkozik.

FIGYELEM! Ha a terméket a feltüntetett szabályoktól eltérő módon használják, tárolják vagy ápolják, annak következetben tönkremehet vagy megváltozhat a funkciója.

A megfelelőségi nyilatkozatot itt találja: www.canis.cz az egyes termékeknél a "dokumentumok" részben.





Megjelölés: bevartt címke (minta)

a termék neve és típusa

termékkategória

megfelelőségi jel

anyaghasználat

Kalibrálási programok az EN ISO 2708:2012

Mérő jelölése két ellenirányú mérőtökkel;

védelem piktogramok, beleírva a harmonizált szabványt is

Fogyelmeztetés a használati utasítás olvasásának szükségére

utasítások

gyári azonosítás

Gyártási téTEL

További kérdéseik esetén, kérjük forduljon a gyártóhoz:

Podebradská 260/39, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic



CS RENSON	
1112 011 160 50	50
CAT. II	CE
90 % bőr, 10 % poliészter	60 %
Carbon, 40 % Polyester	60 %
bőranyag, 40 % poliészter	
Nedvétől való kitörés - Nedvétől reflexív dupla-felület - Do not iron except back side Műanyagból való csíptetéshez Műanyagból való csíptetéshez	
Próbai gyűrűk mögötti végeire - Próbai gyűrűk mögötti végeire - Próbai gyűrűk mögötti végeire - Próbai gyűrűk mögötti végeire	
Péte rendszer - Repozitív tömítés	
Porta rendszer - Mechanikai záraszt Visszahúzható - Do not pull szerre	
Üreges csíptetés - Üreges csíptetés - Üreges csíptetés - Üreges csíptetés - Üreges csíptetés - Üreges csíptetés	
50	2 max 25 K

Tento výrobek musí být udržován v
čistotě, aby sloužil lumenu. Podajte je
výrobce, jež ruší jej marnost. Tento
objekt musí být udržován čistý, aby
představoval bezpečnostní riziko.

Odstraňte, ak je tvaru značkovaná
na výrobku, aby bylo možné
bezpečně používat. Výrobek se
může poškodit, pokud je vystaven
vysokým teplotám, mrazu, vodě
nebo slunci. Odstraňte to povolené byd-
lení výrobku až do užívání. Nalezeny
výrobky nevystavujte výrobkům, které
zahrnují výrobky s vysokou hranou lub-
ností nebo hranou.

BARCODE for 1 pc

order number:
 Podebradská 260/39
 Czech Republic



LT

INFORMACIJA VARTOTOJUI

Produktas: Gerai matomai drabužiai (palaidinė, kelnės) „BENSON“
Palaidinė: 1112 011 XXX VV
Kelnės su juosmeniu: 1112 012 XXX VV
Medžiagos sudėtis: 60 % medvilnė, 40 % poliesteriške, refleksinės segmentuotuose juostose
Paskirtis: Drabužis dėvimas kaip viršutinis drabužis - tai ryškus matomumo drabužis, todėl jo negalima uždengti kita apranga arba reikmenimis. Strukė suteikia galimybę pavojingose situacijose gerai matyti naudotojui kaip dienos metu, esant bet kokiomis dienos šviesos sąlygomis, taip ir tamsoje, apšvietus ją transporto priemonės šviesomis. Šiuos drabužius turėtų naudoti kiekvienas asmuo, esantis tokiose situacijose. Ispėjamasis drabužis tokiu atveju gali žymiai sumažinti nelaimingo atstikimo riziką.
 Kaip veiklų pavyzdžiu gali būti, pavyzdžiui, gėležinkelio priežiūros darbai, sanitarijos, greitosios pagalbos bei gelbėjimo tarnybos, transportas, paštų tarnybos, apsaugos agentūros, tarykino darbuotojai, kur yra transporto priemonių eismas, iš privalo mustyto ir išrinkti teisingis aprangos tipą dar prieš pradedant ją naudoti.

Palaidinė, kelnės:

	„X“ maks. 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasė „X“ – Klasė 2 – Kelnės su juosmeniu, Palaidinė; Klasė 3 – komplektas – pagal gerai matomų medžiagų plotą.		
Maksimalus skalbimo ciklu skaičius, po kurio apranga išsilaisko savo išspėjamajos savybės				

minimalus reikalaujamas gerai matomos medžiagos paviršiaus plotas m²

	Aprangos klasė 3	Aprangos klasė 2	Aprangos klasė 1
Pagrindinė medžiaga	0.80	0.50	0.14
Atspindinti medžiaga	0.20	0.13	0.10

Šie drabužiai atitinka pagrindinius higienos ir saugos reikalavimus pagal ES Reglamentą Nr. 2016/425 ir kitus minėtus standartus. II-os kategorijos asmeninės apsaugos priemonės.

Ištaimai, standartai, nutarimai:

EN ISO 13688-2013; EN ISO 13688-2013/A1:2021 Apsauginiai drabužiai – bendrieji reikalavimai

EN ISO 20471-2013; EN ISO 20471-2013/A1:2016 Gerai matoma apranga – Bandymo metodai ir reikalavimai

Notifikuotu įstaiga, atliekančių atitinkies vertinimą:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Švobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovakių Respublika.

Naudojimo aprūpinojimas: Drabužis reikia saugoti nuo sąlyčio su skytais chemikalais, ypač su tirpkliais, ir nuo ugnies. Tai pat reikia vengti didesnio mechaninio apgadinimo, ypač atspindinčių daļų (perplėsimas, nuplėsimas, ir pan.).

Gabenimas, išpas, pakuočė: Gaminiai yra supakuoti į PE maišelius. Gabenimo metu negalima gaminių pažeisti ar sumaičinti.

Laikymas: Laikyti atokiu tiesioginių saulės spinduliu. Drabužius reikia laikyti uždarinėje, sausose, be dulkių, gerai vėdinamuoje sandėliuose. Saugoti nuo šildytuvų spinduliniajčios šilumos, laikyti min. 1 m atstumu nuo šildytuvo. Jeigu drabužis yra drėgas, leiskite jam išdžiūti kambario temperaturoje, tuo jei pildykite sausogumą.

Perspėjimas: Prieš kiekvieną naudojimą virstužiai patirkinkite drabužio būvi. Šis drabužis turi būti palikomas išvarus, kad išlaikytų savo funkciją. Jei yra visiškai surastas arba išblūkė, nedelsiant ji paleiskite!!! Tasykite čia naudojamomis medžiagomis ir priemonėmis pagal atitinkamo standarto reikalavimus. Apsaugos klasė nustatoma pagal matomų medžiagų paviršiaus plotą, todėl šių drabužių žymėjimas ant jų paviršiaus yra draudžiamas arba aptropotas.

Drabužius matomumui gali turėti įtakos aplinkoje veikiantys jvairių rūšių, pvz. tiesioginių matomumo linija, lietus, rūkas, dūmai, dulkių ir kitos matomumo kliūties.

Net didelio matomumų drabužių dėvėjimais negarantuoja varotojo matomumą bet kokiame situacijoje.

Ostrost slėjimai ir perferni vidinės mohou būtų narušyti, jeištisle je obleinčia kapucę.

Drabužius išlaiko savo išspėjamias savybes ne ilgiau, kaip 25 skalbimo ciklų. Po 25 skalbimo ciklų drabužių nedėvėkite. Nurodytas maksimalus valymo ciklų kiekis nėra vienintelė veiksnius susijusių su drabužio komponentų patvarumu. Naudojimo laikas taip pat prilauso nuo naudojimo, laikymosi ir pan.

Priliklausinė: šie apsauginiai drabužiai nereikalauja jokių ypatinguų prieklausa.

Likvidavimas: Aprangos likvidavimas reglamentuojamas atskiru valstybių įstatymais ar vietinėmis taisyklėmis.

Likvidavimui atliekamas sudėtinginat.

Dydis: pažymėtas pikograma su dviem kontroliniais matmenimis, atitinkama nustatytiems intervalams EN ISO 13688-2013.



mas. 25x

Priežiūra namuose: Maksimaliai 25 skalbimo ciklų, skalbkite kaip sintetinius gaminius, maks. 40 °C temperatūroje, nenaudokite BIO skalbimo priemonių ir optimiškai balinimo priemonių, nenaudokite andinių minkišklio, skalaukite šaltame vandenye, grėžkite trumpai, nebalinkite, nedžiovinkite būgninėje džiovyklėje, lyginkite esant maksimaliai 11 °C temperatūrai, chemikalų nevalykite.

Rankinių atspindinčių juostų valymas: 1. Vanduo 40 °C – valyti švelnūjį minkiškūį skudurėliu arba kempine.

2. Naudoti švelnų ploviklį arba valymo priemonę.

3. Išvaluoti drabužį skalauti išvarime vandenye ir leisti gerai išdžiūti.

Maksimalus skalbimo kiekis taikomas tik geru matomumo savybėms.

Perspėjimas: Jei produktas bus naudojamas arba prizūrimas kitaip nei nurodyta, gali būti sutrikdyta arba gali pakisti jo funkcija.

Atitinkantes deklaraciją rasite čia: www.canis.cz, atskiriem gaminiams įrankių juosteje „„Dokumentai““.





Žymėjimas: Išiūta etikete (pavyzdys)

Gaminio pavadinimas

Produkto kategorija

Atitinkies ženklas

Medžiagos sudėtis

Pričiūros piktogrammos pagal EN ISO 3758:2012

Dydžio Žymėjimas dviem kontroliniais matmenimis

Apsaugos piktogrammos išskaitant suderintus standartus


Nurodymas, kad reikia būtinai perskaityti naudojimo instrukciją

Instrukcija

Gaminimo identiškumas

Partija

Papildomu klausimui atveju prašome kreipti į gamintoją:
Poděbradská 260/39, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic





LV

INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

Produkts: Labi redzams apģērbs (blūze, bīkses) „BENSON“
Blīze: 1112 011 XXX VV
Bīkses līdz viduklim: 1112 012 XXX VV
Materiāla sastāvs: 60 % koksnilva, 40 % poliesteris, atstarojošas segmentētās joslas
Pielietojuma mērķis: Apģērbs valkā kā virsdrēbes – šis ir paaugstinātās redzamības apģērbs, un nedrīkst aizklāt ne cits apģērbs, ne citi piederumi. Ja tās lietotāju padara labi redzamu bīstamās situācijās, turklāt gan dienai jebkāda apgaismojuma apstākļos, gan tumšā transportlīdzekļa apgaismojumā. Šo apģērbu būtītās līdzīgumā iekšējam, kuris monācis šādā situācijā. Šādā gadījumā brīdināšanas apģērbs var ievērojams samazināt nelielmes gadījumu risku.
 Darbības piemēri ir darbs uz ceļa, dzelzceļa apkope, sanitārlīgas, ambulances un glābšanas dienesta darbi, transports, pasta pakalpojumi, drošības aģentūras, manipuliķiju darbības ar kustīgām transportlīdzekļu vīrsimām utt.
 Jekabs vīrsimām materiālam ir īpaša ūdensizšķiroša apstrāde nelabvēlu laikā apstākļu gadījumam (piem., lietus, snigšana), miglai un mitrumam.
 Pareiza brīdināšanas apģērbs ar paugurstātinātu redzamību izvēlē atbilstoši attiecīgajai klasēi jāievieš saskaņā ar specifikām vajadzībām, kas saistītas ar darbavietu, atbilst rīku veidam un konkrētajiem nosacījumiem attiecīgajā darbavietā. Par šo izvēli ir atbildīgs darba devējs, viņam ir pienākums noteikt un izvēlēties pareizo apģērbu veidi vēl pirms tā izmantošanas.

Blīze, bīkses:



EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klase „X“ – klase 2 – Bīkses līdz viduklim, Blīze; klase 3 – komplekts – atbilstoši pamazgāšanas materiālu laukumam

Maksimālais pamazgāšanas cikla skaits, pēc kuriem apģērbs saglabā savas brīdināšanas īpašības

Pieprasītais minimālais pamazgāšanas materiāla laukums m²:

	3. klases apģērbs	2. klases apģērbi	1. klases apģērbi
Pamatā materiāls	0,80	0,50	0,14
Retroreflektīvais materiāls	0,20	0,13	0,10

Šis apģērbs atbilst Regulas (ES) 2016/425 un citu norādīto normu higienas un drošības pamat prasībām. IJ kategorijas individuālās aizsardzības līdzekļi.

Likumi, normas, noteikumi:

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Aizsargapģērbs – vispūriņgās prasības

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Labi redzams apģērbs – Testa metodes un prasības

Pieteikta iestāde, kas veic atbilstības novērtēšanu:

Notified Body No 2369, VIPO a.s. Gen Švobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovākijas Republika.

Lielvākais terorēbojums: Lai panāktu pamatā aizsardzības līmeni tā, kā ir minēts iepriekš, apģērbam valkāšanas laikā jābūt aizvērtam. Apģērbs nedrīkst nosākt saskare ar skaidrām kārtīgumā, tāpēc ne ar skaidinātajiem un uguni. Tapat ir jāizvainas no pārmiętīgiem mehāniskiem bojījumiem, īpaši retroreflektīviem daļām (saplēšanas, noraušanas u.tml.)

Transportēšana: Iepakojumā veidīti un iepakoti PE maiņos. Produktus transportēšanas laikā nedrīkst ne bojāt, ne iznīcināt.

Uzglabāšana: Neuzglabāt vietas ar tiešās saules staru iedarbību. Apģērbs jāuzglabā noslēgti, sausās, labi vēdināmās noliktavās, kur nav putekļi. Sargāt no sildējēmēju iestārīto siltumā, novietot vismaz 1 m attālumā no sildēkļiem. Ja apģērbs ir slāpj, izvārējiet to istabas temperatūrā un pēc tam novietojiet uzglabāšanas.

Uzmanību: Pirms katras lietošanas vizuāli kontroleit apģērba stāvokli. Apģērbus uzturēt firu, lai saglabātu tā funkcijas. Nekavējoties nomainīt, ja tas ir neizvirzīma notriņpāris vai izbalzis!!! Labot, izmantojot tikai materiālus un audumus, kas atbilst attiecīgās normas prasībām. Aizsardzības klasi nosaka atbilstoši redzamību laukumam, tāpēc šiem apģēberiem ir atliegti visi ierobežoti vīrsimās markējums.

Apģērbs redzamību var ieteiktā dažādā faktori, kas iedarbojas dotājā vieta, piem., tiešas redzamības līnijas, lietus, migla, dūmi, putekļi un citi atkarīgs arī no lietošanas, uzglabāšanas utt.

Ari augstas redzamības apģērba valkāšana nesniedz garantiju, ka lietotājs būs redzams katrā situācijā.

Dzirdes ausems un periferī reizērēz var būt traucēti, ja ir uzlikta kapuce.

Apģērbs savas brīdinājuma īpašības saglabā maksimāli 25 pamazgāšanas reizes. Pēc 25 pamazgāšanas reizēm apģērbu vairs nelietojiet. Minētās maksimālais pamazgāšanas reizū skaita nav vienīgais faktors, kas ir saistīts ar apģērba dajas darbenību. Darbmūžs būs atkarīgs arī no lietošanas, uzglabāšanas utt.

Piederumi: šīs IAL nav nepieciešami nekādi īpaši piederumi.

Likvidēšana: apģērbu likvidēšanu regulē atsevišķu valstu likumi vai vietējie noteikumi. Likvidēšana sadedzinot

Izmēri: Apģērbs ir apzīmēts ar piktogrammu ar diviem kontroles izmēriem, tas atbilst EN ISO 13688:2013 noteiktaiem intervāliem.



Kopšana mājās: Maksimāli 25 pamazgāšanas ciklu, pamazgāt kā sintētiku, maks. 40 °C temperatūrā, neizmantonot BIO pamazgāšanas līdzekļus un optiskos spilgtinātās saturosības līdzekļus, neizmantonot velja mīkstinātāju, izmantonot sandūzīgu programmu, skalkošanu aukstā ūdenī, ūsu centrifūgu, neizvēlēt veljas žāvtētājā, gluudināt maks. Temperatūra 110 °C, netirīt kārtīgi.

Atstarojošo leņķi manuāla tīrīšana: 1. Ūdens 40 °C – miksta drāniņa vai stūklis.

2. Saudzīgs pamazgāšanais vai tīrīšanas līdzeklis.

3. Pēc iztīrīšanas noskalot visu apģērbu ar ūru ūdeni, jaut pilnīgi izziņt.

Maksimālais pamazgāšanas reizū skaita attiecas uz īpašībām, kas saistītas ar paugurstātinātu redzamību.

BRĪDINĀJUMS: Ja produkts tiks izmants, uzglabāts vai lietots citādā, nekā norādīts, tas var notieroties vai mainīties tā funkcijas.

Atbilstības deklarāciju atrādīsiet šeit: www.canis.cz, atsevišķiem produktiem joslā „Dokumenti“.

Markējums: Ar iešķutu etiketi (paraugs)

Produkta tips

Produkta kategorija

Atribūtības zīme

Materiāla sastāvs

Kopšanas piktogrammas atbilstoši EN ISO 3758:2012

Izmēra apzīmējums ar 2 kontroles izmēriem;

Aizsardzības piktogrammas, harmonizētās normas iekaitot

Norādījums par nepieciešamību lasīt lietošanas pamatlību

Instrukcija

Razotāja identifikācija

Sērija

Papildu jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar ražotāju:

Poděbradská 260/59, Hloubětin, 198 00 Praha 9, Czech Republic



CS BENSON	
1112 011 160 50	50
CAT. II	€
60 % bavlna, 40 % poliēster	60 %
Coton, 40 % Polyester	60 %
Wasch. 60 °C, 40 °C bleichen.	Wasch. 60 °C, 40 °C bleichen.
Neatnější oděvové dopady - Neatnější nefukování oděvového materiálu. Do net iron when you iron the clothes.	
Ne provinějte poškození oděvového materiálu.	
Před praním použijte vysušte. Před praním vysušte vysušte. Wash before first use. Use your hand prioritním účelem.	
Pečlivé ruky. Nepoužívejte ručník.	
Petle ruky. Nezaplatíte svážák. Wash inside out. Do not use fabric softener.	
Uvážte na lehké ohřívání. Není vhodné pranou do zlepšovače barev.	
EN ISO 20471:2013	
1: 102 cm	2 max 30 X
II: 96 - 100 cm	
III: 96 - 90 cm	

Tento výrobek musí být udržíván v
čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je
výrobek nečistý, je nutné jej myvat. Tento
oděv musí být udržíván čistý, aby
zůstal funkční. Pokud je výrobek
nepřesný, ak je trochu méně čistý
než málo, může být udržíván čistý, ale
je třeba všechny nečistoty
být čisté, aby byly odstraněny.
Doporučujeme, aby
odstranovali výrobek z výroby, aby
nebyl namočen a nebyl
zamezující výrobku v upratování nebo
při výrobně.

BASICODE for 1 pc

order number

Praha 10 160 00
 Czech Republic



RO

INFORMATII PENTRU UTILIZATORI

Produs:

Îmbrăcăminte de mare vizibilitate (bluză, pantaloni) „BENSON”

Bluză:

1112 011 XXX VV

Pantaloni până în talie:

1112 012 XXX VV

Materiale componente:

60 % bumbac, 40 % poliester, dungi reflectorizante segmentate

Scop folosire: Îmbrăcăminte se imbraca ca o imbrăcăminte exterioră - acesta este un articol cu vizibilitate ridicată și nu poate fi acoperit cu alte articole de imbrăcăminte sau instrumente. Acest tricou permite o vizibilitate bună a utilizatorului în situații de urgență, în orice condiții de vizibilitate pe termen de zi, cât și în lumina mijloacelor de transport pe timp de noapte. Folosirea acestui articol de imbrăcăminte este recomandat oricărui persoană expusă la astfel de situații. În acest caz, îmbrăcăminta de avertizare poate reduce semnificativ riscul accidentului. Exemple de activități sunt lucru pe comunități, întreținerea căilor ferate, serviciile de salubritate, ambulatorii și de salvare, transporțul, serviciile de poștă, agenții de pază, lucru de manipulare pe platforme în regim de mișcare ale mijloacelor de transport, și.a.m.d. Materialul exterior al vestei are o structură impermeabilă împotriva interperierilor (de ex. plouă, ninsoare), ceată și umiditate de sol. Alegerea unui articol de imbrăcăminte de avertizare corespunzător cu o vizibilitate ridicată conform clasei adecvate trebuie realizată conform unor nevoi specifice legate de locul de muncă, conform tipului de risc și condițiilor concrete la locul de muncă dat. Angajatorul este responsabil pentru această alegere, având obligația de a selecta tipul adevarat de imbrăcăminte înaintea folosirii acesteia.

Bluză, pantaloni:



„X^a

Max. 25x

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Clasa „X ^a ” - clasa 2 – Pantaloni până în talie, Bluză; clasa 3 - set – în funcție de suprafața materialelor vizibile.
Numele maxim de cicluri de spălat pentru care îmbrăcăminte păstrează proprietățile de avertizare.

Suprafața minimă solicitată cu material vizibil în m²:

	Îmbrăcăminte clasa 3	Îmbrăcăminte clasa 2	Îmbrăcăminte clasa 1
Material de fond	0,80	0,50	0,14
Material reflectorizant	0,20	0,13	0,10



Aceste articole de îmbrăcăminte respectă cerințele de bază privind igienă și siguranță, conform Regulamentului (UE) 2016/425 și celorlalte standarde menționate. Echipament personal de protecție categoria II.

Legi, norme, ordonanțe:

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021 Îmbrăcăminte de protecție - Cerințe generale

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 Îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate - Metode și cerințe de testare

Identificarea Persoanei notificate care a evaluat conformitatea:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Svetobor 1069/4, 958 01 Partizanske, Republica Slovacă.

Restricții de folosire: Îmbrăcăminte nu poate veni în contact cu substanțe chimice lichide, în principal cu solventi și cu foc. Este recomandată evitarea unor deteriorări mecanice exagerate, în principal a părții reflectoante (rupere, distrugere, și.a.m.d.)

Transportul, tipul de ambalare: Produse sunt ambalate în punji PE. Produsele nu au voie să fie deteriorate și distruse în timpul transportului.

Depozitarea: A nu depozita în locuri în care lumina solară pătrunde direct. Îmbrăcăminte trebuie depozitată în magazini închise, uscate, fără praf și bine aerisite. A se proteja de căldura radiată a corpurielor de încălzit și se așeza la o distanță de cel puțin 1 m de corpurile de încălzit. În cazul în care îmbrăcăminta este îndălușată, se sălăi să se useze la temperatură cameră și numai după aceea a se pună la păstrat.

Atenționare: A se verifica vizual starea îmbrăcămintei înainte de fiecare folosire. Această îmbrăcăminte trebuie păstrată curată, pentru a răămâne funcțională. Efectuați înlocuirea imediată a acesteia, în caz de murdărie permanentă sau decolorare!!! A se separa doar cu folosirea materialelor și ștersurilor care îndeplinesc normele corespunzătoare. Clasa de protecție se stabilește în funcție de suprafața materialului vizibil, din acest motiv identificarea la exterior a acestor articole este interzisă sau restricționată.

Vizibilitatea îmbrăcămintei poate fi influențată de diferiți factori care acionează în mediu dat, cum ar fi traiectoria de vizibilitate direcță, ploaia, vîntul, fumul, praful și alte obstațele vizibile.

Chiar și portarea unei îmbrăcăminte cu vizibilitate mare nu garantează că utilizatorul va fi vizibil în orice situație.

Calitatea auzului și vedetea periferică pot fi perturbate, în cazul folosirii glugii.

Îmbrăcăminte își păstrează proprietățile de avertizare după maxim 25 de cicluri de spălat. Nu mai folosiți îmbrăcăminta după 25 de cicluri de spălat. Numărul maxim de cicluri de curățare nu este factorul unic asociat cu durabilitatea articolelor de îmbrăcăminte. Această durabilitate depinde și de modul de utilizare, de depozitare etc.

Accesorii: aceste EPP nu necesită accesorii speciale.

Lichidare: Lichidarea îmbrăcămintei este reglementată de legislația diferitelor state sau de normele locale.

Lichidare prin ardere.

Mărimi: Pictogrammele de marcare cu două dimensiuni, corespund intervalelor prescrise conform EN ISO 13688:2013.



Întărirea acasă: Maxim 25 de cicluri de spălare; a se spăla cu material sintetic la temperatura de max. 40 °C; a nu se folosi detergenți BIO și detergenți care conțin inalbitori; a nu se folosi balsam; a se trata cu grijă; a se clăti cu apă rece; a stoarce scurt; a nu se albă, a nu se uscat în masina de uscat rufe, a se călăca la o temperatură de max. 110 °C; a nu se curăță chimic.

Curățarea manuală a benzilor reectorizante: 1. Apă 40 °C - lavătă moale fin sau burete.

2. Detergent sau soluție de curățat fină.

3. După curățare, a se clăti complet haina cu apă curată, a se lăsa să se usuice bine.

Numele maxim de spălări se raportează numai la proprietățile care asigură vizibilitatea mare.

ATENȚIONARE: În caz de folosire sau tratare a produsului în alt mod decât cel specificat, poate avea loc degradarea sau modificarea funcției produsului.

Declarația de conformitate se găsește aici: www.canis.cz, pentru produsele individuale în secțiunea „Documente”.





Identificare: Etichetă cusută (model)

Tipul de produs

Categorie produs

Marcă de conformitate

Compoziție material

Pictograme intenționare conform EN ISO 3758:2012

Identificare mărime prin 2 dimensiuni de control;

Pictograme de protecție, inclusiv nume armonizate


Atenționare asupra cerinței de familiarizare cu manualul de folosire

Instrucțiuni

Identificare producător

Lot

În caz de întrebări suplimentare contactați, vă rugăm, producătorul:
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic



Texto výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je výrobek poškozen, nebo pokud je výrobek po určitém čase vystaven vlhkosti, je nutné jej nahradit. Texto odvídání byt udržování čisté, aby zůstalo funkční. Pokud je výrobek poškozen, nebo pokud je výrobek po určitém čase vystaven vlhkosti, je nutné jej nahradit, ak je možno zmenšit výkon. Výrobek by měl být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je výrobek poškozen, nebo pokud je výrobek po určitém čase vystaven vlhkosti, je nutné jej nahradit, ak je možno zmenšit výkon. Výrobek by měl být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je výrobek poškozen, nebo pokud je výrobek po určitém čase vystaven vlhkosti, je nutné jej nahradit, ak je možno zmenšit výkon. Výrobek by měl být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je výrobek poškozen, nebo pokud je výrobek po určitém čase vystaven vlhkosti, je nutné jej nahradit, ak je možno zmenšit výkon. EAN/UPC: for 1 pc
order number: Praktickáho 20/200 Hloubětín, 198 00 Praha 9 Czech Republic





Oznake: Vsišta etiketa (vzorec)

naziv in tip izdelka
kategorija izdelka
znamka skladnosti
surrovinska sestava
ideognani razmerji po EN ISO 2768:2012
čimurka velikosti z 2mii kontrolnimi dimenzijami;
ideognani razšite vključno z usklajenim standardom
opozorilo na potrebo prebrati navodila za uporabo
napotki
identifikacija proizvajalca
sarža

Za dodatna vprašanja se prosim obrnite na proizvajalca:
Podélbradská 260/39, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic



CS BENSON
1112 011 160 50
50
CAT. II
€
90 % bavlna, 10 % poliester
štanice: 90 % bavlna, 10 % poliester
Hladilni reflektori / Reflective reflective fabric / Tkanina z reflektivnimi akcenti / Materiali z reflektivnimi dodatkovimi elementi
Pred ponožki ponobljiv upogebi / Prevent ponožki from getting stuck in the ground ponožki / socks
Pete nosilci / Neupouštěte rukáv!
Pete rukávů / Neupouštěte rukáv!
Uprugi na levski žilce / Ne stresovad!
Uprugi na levski žilce / Ne stresovad!
50
110 cm
82 - 100 cm
86 - 90 cm
160 cm
2 mm 25.8
EAN 80 2847121013

Tento výrobek musí být uchován v
dúžkách, aby sloužil létatovi. Pod ud je
výrobek, je ručně ne možné. Tento
výrobek je určen pouze pro
zvláštní létatový. Okendy ho
ne mohou využívat. Chodidla ho
stejně využívat. This clothing must
be kept straight to use. Please
keep it straight. It is not suitable
for walking. Please do not use
it for walking. Please do not
use it for walking. Please do not
use it for walking. Please do not
use it for walking. Please do not
use it for walking.

BARCODE for 1 pc

order number

Produkcia 2009
 Czech Republic





Oznake: Na prišivenoj etiketi (Uzor)

naziv i tip proizvoda

kategorija proizvoda

znak usaglašenosti

sastav materijala

ideogram za održavanje EN ISO 3758:2012

oznake veličina sa 2 kontrolna razmira;


ideogram zaštite uključujući harmonizirane norme

upozorenje za neophodnost čitanja uputstva za upotrebu

instrukcije

identifikacija proizvođača

Šarža



Tento výrobek musí být uchováván v
balení, aby zůstal funkční. Podle je
výrobcem, je nutné jej nahradit. Tento
dokument je určen pouze k tomu, aby
zajistil funkčnost. Ostatné ho
dovolitelné a je treba uchovávat
bez karet číslo k užívání. Používejte
výrobek jenom pro konzervativní
akcesorijní komponenty. Međutim,
ne može se izključiti. Pridržavajući
podničinu vrpce - Pridržavajući
podničinu vrpce - vrati karton u
originalnom pakovanju i povezani
objecima. Putevi roditelji - Nepouzdanoj
putniku! Putne narudžbe - Neupoznat
novi aviočlan. Uzimajući u obzir
da ne vidi niti ne zna. Do not use
fabric softener. Uzimajući u obzir
da ne vidi niti ne zna. Ne dozvoliti
da zadržava u košnicama. This clothing item
must be stored in its packaging to
remain functional. The manufacturer
states that it must be replaced.
This document is intended solely
to ensure functionality. Any other
use is prohibited and must be
stored in its packaging. Please
do not use for conserving
accessory components. However,
it cannot be ruled out. Hold the
bottom strap - Hold the bottom strap -
return the carton in its original
packaging and connect the items.
Parents/Carers - Unreliable
traveler! Travel requests - Unknown
new airline passenger. Considering
that they do not see or know.
Do not use fabric softener.
Considering that they do not see or
know. Do not use fabric softener.
Do not use fabric softener.
Do not use fabric softener.
Do not use fabric softener.
Do not use fabric softener.

BARCODE for 1 pc

order number

Pridržavajući podničinu vrpce
Czech Republic

Za sva ostala pitanja kontaktirajte proizvođača:
Podélbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic





Marquage : Étiquette cousue (modèle)

nom et type de produit

catégorie de produit

marque de conformité

composition de la matière

pictogrammes de l'entretien selon EN ISO 3758:2012

marquage de la taille par 2 dimensions de contrôle;

pictogrammes de protection et norme harmonisée

avertissement sur la nécessité de lire le mode d'emploi

instructions

identification du fabricant

Lot

Si vous avez d'autres questions, merci de contacter le fabricant:

Poděbradská 260/39, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic



CSXS BENSON
1112 011 160 59
56
CAT. II
CE
60 % bavlna, 40 % polyester - 60 % Cotton, 40 % Polyester - 60 % Bambus, 40 % bambus
Nezobír výrobek do vody - Nezobír výrobek do vody. Do vody vložit výrobek.
Ne pranoucí počít odkládání.
Před praním použijte výpravu. - Před praním použijte výpravu. Vložit výrobek do vody a nechat ho vodou vystát před praním výrobcem.
Pelešaný - Napouštěte a vysávejte.
Páte rovnou - Nepravidlivat a vysávat. Vložit výrobek do vody a nechat ho vložit výrobek.
Uložit na suché místo. Ne držovat ghelu do praní výrobcem.
99
1: 102 cm 2: 96 - 100 cm 3: 96 - 98 cm
Barcode for I 1 go
order number
Poděbradská 260/39 Czech Republic

Tento výrobek musí být udržován v čistotě a vysušen v suchém místě. Podél průměrného výškového rozsahu může výrobek být udržován vždy, aby postihly funkce. Odváděte ho na suché místo a nechte ho vyschnout až do výroby. Tento výrobek musí být udržován v čistotě a vysušen v suchém místě. Uložit výrobek do vody a nechat ho vodou vystát před praním výrobcem.
BARCODE for I 1 go
order number
Poděbradská 260/39 Czech Republic



Етикети: пришити етикети (пример)

име и тип на продукта

категория на продукта

знак за съответствие

използвани материали

никотрами за поддържане съгласно EN ISO 3758:2012

размер в 2 различни контролни размера;

никотрами за защита, включително хармонизиран стандарт

предупреждение за необходимостта да се чете упътването



на инструкции

идентификация на производителя

Партида

В случаи на други въпроси се свържете с производителя:

Poděbradská 260/39, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic



Märkning: Insydd etikett (exempel)

Produktnamn och typ

Produktkategori

Överensstämmlsemärkning

Materialsammansättning

Skötselpiktogram enligt EN ISO 3758:2012

Storleksbeteckning med 2 kontrolldimensioner

Skyddspiktogram inklusive den harmoniserade standarden

Päminnelse att läsa bruksanvisningen


Anvisningar

Identifiering av tillverkaren

Parti

Var vänlig kontakta tillverkaren ifall du har fler frågor.

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic





Označavanje: Ušivena etiketa (tip)

Naziv i vrsta proizvoda

Kategorija proizvoda

Oznaka podudarnosti

Sastav materijala

Ideogrami održavanja prema EN ISO 3758:2012

Označavanje veličine sa dvije kontrolne dimenzije

Ideogram zaštite i uskladeni standard

Upozorenje: pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu

Upute

Identifikacija proizvođača

Šarza

Za dalja pitanja molimo da se obratite proizvođaču:

Podlebská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic



CS BENSON	
1112 011 160 50	50
CAT: II	CE
60 % bavlna, 40 % poliester	60 % Cotton, 40 % Polyester
60 % bavlna, 40 % poliester	60 % Cotton, 40 % polyester
Nositi se reflektišćim doprinosom - Nositi se reflektišćim doprinosom - Do not iron reflective accessories Never iron reflective accessories	
Pred prvim pouštanjem vopste - Pred prvom pouštanjem vopste - Wash before first use - Wash before first pouštanjem vopste	
Pete rukav - Nepouzdanoj avnički Nepouzdanoj avnički Wash inside out. Do not use fabric softener	
Umet na levu stranu. Nie strošować plynu do zmywania bluzki m. EN ISO 20411:2013	
1. 162 cm 1. 55 - 100 cm 1. 95 - 95 cm	2 max 28 X

Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je výrobek namáchnutý nebo vystříkaný, je nutné jej myčištět, aby odstranit všechny maznací nebo mazlivé části. Tento výrobek neobsahuje žádoucí materiál, který by mohl sloužit k tomu, aby byl uveden do bezpeče. Prezuse je ihned odstraněny a je-li permanentně stanoven druh dočasnosti, výrobek se neupravuje v zásadě, aby zlepšit svou výdrž. Hlavně nevyhýbat se užívání vody, která byla zkontaminována v zdroji vody, když byla vytékána.

BARCODE for 1 pc

order number



Podlebská 260/59
Hloubětín, 198 00 Praha 9
Czech Republic

Markering: Med indsyet mærkat (eksempel)

Produkts navn og type

Produktkategori

CE-mærke

Materialsammensætning

Vedligeholdelsespiktogrammer iht. EN ISO 3758:2012

Størrelsesmarkering med 2 kontrolstørrelser

Beskyttelsespiktogram herunder harmoniseret norm

HUSK, at det er nødvendigt at læse brugsanvisningen

Instruktioner

Producentidentifikation

Batchnummer

Har du yderligere spørgsmål, kontakt venligst producenten:

Poděbradská 260/39, Hloubětin, 198 00 Prague 9, Czech Republic



Tento výrobek musí být uchován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je nedodržanéte udržívaného výrobku, může dojít k jeho poškození. Tento oděv musí být udržíván čistý, aby zůstal funkční. Pokud je výrobek nevhodný, ak je treba zničit/ ukratit výrobku. This clothing must be kept clean to remain functional. If it is not properly stored, it may become damaged. This garment must be kept clean to remain functional. If it is not suitable, it should be destroyed/recycled. Udržívaného v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je výrobek nevhodný, ak je treba zničiť/vrátiť výrobku. This clothing must be kept clean to remain functional. If it is not properly stored, it may become damaged. This garment must be kept clean to remain functional. If it is not suitable, it should be destroyed/recycled.

BARCODE kv 1 pc

order number

Poděbradská 260/39, 198 00 Prague 9
Czech Republic



Σήμανση: Ριμμένη ετικέτα (υπόδειγμα)

ονοματία και τύπος του προϊόντος

κατηγορίας του προϊόντος

είμα σημάδιφρος ή

σύνθετη ύλας/έν

εικονογράμματα συντήρησης σύμφωνα με το EN ISO 3758:2012

επίσηση των μετρίων με 2 διατάξις ελέγχου

εικονογράμματα προστασίας σημειώσεων/αναφορών το εναρμονισμένο

προστασιούχη για την ανάγκη ανέγνωσης των οδηγιών χρήσης

σύνθετης

ταυτότητα του κατασκευαστή

Παρτίδα

Σε περίπτωση περιπτώσεων προτίθενται με τον κατασκευαστή:
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.



CXS BENSON
1112 011 160 50
50
CAT-II
CE
(E) 75% bamboo, 40 % polyester - 60 % Cotton, 30 % polyester - 60 % bamboo, 40 % polyester
Nachelit reflexní doplnky - Nachelit reflective accessories - Nachelit reflexive accessories
Není průzračný pastel odolnost vodě
Plastové pouzdro využívejte - Plastic protective case - Verwende Plastik behälter für Schutzhülle - Utilisez une plastic case pour la protection
Ponožky nesny - Neponudíte svářák
Ponožky nevysušujte v prádlovém vzdušníku ani v sušidle. Do ne využijte úprav na krásu očí. Ne stiskujte plynoucího směšovacího kruhu
EN112 00471 2012
Z www.cxs.cz
50
1: 182 cm 0: 96 - 100 cm 0: 96 - 100 cm 0: 96 - 100 cm
order number
 Praktická škola 2000 Poděbradská 260/59 Hloubětín, 198 00 Praha 9 Czech Republic



Marca: Etiqueta bordada (muestra)

Nombre y tipo de producto

Categoría de producto

Marca de conformidad

Materiales

Pictogramas de mantenimiento conforme a EN ISO 3758:2012

Marca de tamaño con 2 dimensiones de control

Pictograma de protección incluyendo estándar armonizado

Advertencia de la necesidad de leer las instrucciones de uso


Instrucciones

Identificación del fabricante

Lote

Ante cualquier duda, contacte al fabricante:

Podebradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic



Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je výrobek nečistý, je nutné jej myvat. Tento oděv musí být vždy čistý, aby mohlo fungovat správně. Nechte ho na suché místě, aby se mohlo snadno očistit a nebylo třeba ho čistit vodou. Udržujte ho v čistotě, aby mohlo fungovat správně. Nechte ho na suché místě, aby se mohlo snadno očistit a nebylo třeba ho čistit vodou.

BARCODE kód 1pc

order number

Produktařka 1000
 100 00 Praha 9
Czech Republic



Marcatura: Sull'etichetta cucita (modello)

Nome e tipo di prodotto

Categoria di prodotto

Marchio di conformità

Composizione del materiale

Pittogrammi di manutenzione secondo EN ISO 3758:2012

Marcatura dimensionale con 2 dimensioni di controllo

Pittogramma di protezione inclusa norma armonizzata

Avviso della necessità di leggere le istruzioni per l'uso

Istruzioni

Identificazione del produttore

Lotto

In caso di qualsiasi altra domanda si prega di contattare il produttore:

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic



CXS BENSON
1112 011 160 50
50
CAT. II C €
50 % bavlna, 40 % polyester, 50 % Cotton, 40 % Polyester - 60 % bavlna, 40 % polyester
Nicízobí反射ní doplnky - Nezdržítejte svého dítěte. Do něj ne může vložit žádoucí předměty. Ne používejte na výrobku reflexní povrchy.
Před praním posuňte výšku. Před praním posuňte výšku. Wash before first wash. Wash and pressing upturn.
Pečete na rukavu - Nepoužívejte své dítě. Pečete na rukavu - Nepečete na rukavu. Wash inside out. Do not use fabric softener.
Uložit na lehký shrank. Ne uložujte doprava do amonium karbanu.
IR IN 200 28471 2013
50 L: 102 cm B: 56 - 100 cm S: 36 - 50 cm
max 25 kg

Tento produkt můžete být užíván v čistotě, aby zůstala funkce. Použití v nečistotách může způsobit nežádoucí výsledky. Po použití v čistotě je potřeba ihned umýt (bez vysušování), aby náhradné aktivity byly opět možné. This clothing must be used in cleanliness, so that function can be immediately if it is accidentally stained with dirt. After use in cleanliness immediately wash it (without drying), so that alternative activities can be continued in species laundry like petrol stations.
REFCODE: lot 1 pc
order number: Poděbradská 260/59, Hloubětín, Prague 9, Czech Republic



Merking: Pásydd lapp (mal)

Produktnavn og -type

Produktkategori

Samsvarsmerke

Materialsammensetning

Piktogrammer som gjelder stell iht. EN ISO 3758:2012

Merking av størrelse med to kontrollmål

Piktogram som gjelder beskyttelse, inkl. harmonisert norm

Hensstilling til nødvendigheten av å lese bruksanvisningen

Anvisninger

Produsentidentifikasjonsnummer

Produktart

Skulle du ha ytterligere spørsmål, så vennligst kontakt produsenten:
Poděbradská 260/39, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic



CXS BENSON
1112 011 160 50
50
CAT: II
CE
80 % bavlna, 20 % poliester
Genge: 80 % bavlna, 20 % poliester
Bavlna: 80 % bavlna, 20 % poliester
Nedběhl reflexní doplňky. Nedběhl reflexní doplňky. Dle nařízení nebezpečného materiálu. Ne používat pasti odhalující proužek pro podložky výrobků. Pred prvním použitím vymočit. Vymočit než je používáno. Než je používáno. Než je používáno.
Používat rukavice a chrániče očí.
Používat rukavice. Nezpolávat a vymočit. Wash inside out. Do not use fabric softener.
Uvod na lehkém povrchu. Nie stresovať priplach do zamekcia kruhov.
50
I: 102 cm
II: 56 - 100 cm
III: 95 - 90 cm
max 25 K

Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Polohujte výrobek, aby mohl být udržován v čistotě, je nutné ho myvat. Tento oděv musí být udržován čistý, aby nedocházelo k jeho poškození. Vždy udržujte, ak je možno znečištění odstraněny. Vždy udržujte výrobek čistý a udržujte ho v suchém prostředí. Udržujte ho v suchém prostředí. Vždy udržujte výrobek čistý a udržujte ho v suchém prostředí. Nedběhl reflexní doplňky. Nedběhl reflexní doplňky. Dle nařízení nebezpečného materiálu. Ne používat pasti odhalující proužek pro podložky výrobků. Pred prvním použitím vymočit. Vymočit než je používáno. Než je používáno. Než je používáno.


BrnoFOODE for 1 pc

order number

CXS
Poděbradská 260/39
Hloubětín, 198 00 Prague 9
Czech Republic

Produto: Vestuário de alta visibilidade (blusa, calças) .. BENSON™
Casaco: 1112 011 XXX VV
Calças: 1112 100 XXX VV
Composição do material: 60 % algodão, 40 % poliéster; faixas retrorefletivas segmentadas
Objetivo de uso ou aplicação: o vestuário é usado como roupa exterior - é roupa de alta visibilidade e não deve ser obscurecida por uma outra roupa ou equipamento. A roupa proporciona ao usuário uma boa visibilidade em situações perigosas, e isso durante o dia e em todas as condições de iluminação, tal como à noite, uma vez que é iluminado por um veículo. Toda e qualquer pessoa exposta a essas situações de perigo deve fazer uso dessas roupas. Nesse caso, as roupas de sinal de aviso podem reduzir significativamente o risco de acidente.
Citamos exemplos de atividades como são as obras rodoviárias, manutenção de vias ferroviárias, serviços de saneamento, serviços ambulatoriais e de resgate, transporte, serviços postais, agências de segurança, realização de trabalhos em áreas com circulação de veículos, etc.
A escolha da roupa de sinal de aviso de alta visibilidade e de acordo com a classe apropriada, deve ser feita de acordo com as necessidades específicas relacionadas ao local de trabalho, em consideração ao tipo de risco e as condições específicas vigentes no local de trabalho. O empregador é responsável por essa escolha e tem a obrigação de identificar e escolher o tipo certo de roupa adequada muito antes que esta seja usada.

Casco, calças:



EN ISO 20471:2013/A1:2016 Classe „X“ - classe 2 - calças, casaco; classe 3 - completo - de acordo com a área de material conspícuo
Número máximo de ciclos de lavagem após os quais a roupa mantém suas propriedades de visibilidade dos sinais de aviso

Superfície mínima exigida de material conspícuo designada em m²

	Roupas da classe 3	Roupas da classe 2	Roupas da classe 1
Material de fundo	0,80	0,50	0,14
Material retrorefletivo	0,20	0,13	0,10

CE Estas peças de vestuário cumprem com os requisitos básicos de higiene e de segurança estipulados pelo Regulamento N° 2016/425 (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, bem como outras normas vigentes focadas. Equipamento de proteção individual da categoria II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Roupa protetora – Requerimentos gerais

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Roupa de alta visibilidade – Métodos e requerimentos de provas.

Identificação do organismo notificado que procedeu a avaliação de conformidade:

Notified Body No 2369, VIPO a.s., Gen Svorbová 1069/4, 958 01 Partizanske, República Eslovaca.

Restrições de uso: Para que possam fornecer o nível correto de proteção, conforme descrito acima, as roupas em referência, devem ser mantidas abertas durante todo o tempo em que estiverem a ser usadas. A roupa não deve entrar em contato com produtos químicos líquidos, especialmente os solventes nem com o fogo. Também é necessário evitar danos mecânicos excessivos, principalmente nas partes retrorefletivas (rasgões, rompimentos, etc.).

Transporte, tipo de embalagem: os produtos são embalados em sacos de polietileno PE. Os produtos não devem ser danificados ou destruídos durante o transporte.

Armazenamento: Não armazene as roupas em áreas com luz solar direta. Elas devem ser armazenadas em locais fechados, secos e bem ventilados, protegidos do calor radiante dos equipamentos de aquecimento, armazenados à distância de pelo menos 1 m dos equipamentos de aquecimento. Se a peça de roupa estiver molhada, deixe-a secar primeiramente à temperatura ambiente antes do armazenamento.

Advertência: Inspecione visualmente em que condição se encontra a roupa antes de cada uso. Estas peças de roupa devem ser mantidas limpas para garantir sua funcionalidade. Substitua-a imediatamente, caso esta estiver permanentemente suja ou desbotada!!! Repare usando somente materiais e tecidos cujas qualidades correspondem aos requisitos da norma vigente relevante. A classe de proteção é determinada em conformidade com a área de material visível, tornando, por conseguinte, proibido e até mesmo restrito, o procedimento de marcações na superfície dessas peças de vestuário.

A visibilidade da roupa pode ser influenciada por diversos factores que agem conjuntamente no meio concreto, por ex.: linha de visibilidade reta, chuva, névoa, fumo, pó e outros obstáculos da visão.

Nem sequer o uso da roupa de alta visibilidade pode garantir que o usuário seja visível sob quaisquer circunstâncias.

No caso em que for posto o capô, a nitidez da audição bem como a visão periférica poderão ser influenciadas, reduzidas do seu nível habitual. A roupa conserva as características retrorefletivas máximo durante 25 ciclos de lavagem. Depois de 25 ciclos de lavagem, exclusa a roupa de uso. A quantidade máxima de ciclos de lavagem indicada não é o único factor relativo à durabilidade da roupa. A durabilidade dependerá também do uso, armazenamento, etc.

Acessórios: estes EPIs não requerem acessórios especiais.

Liquidação: A liquidação, descarte das roupas é regulamentado pelas leis nacionais de cada país ou por regulamentos locais. Eliminação por incineração.

Tamanhos: Marcadas pelo pictograma com 2 dimensões controladas que correspondem aos intervalos determinados EN ISO 13688:2013. 

Manutenção doméstica: Máximo 25 ciclos de lavagem, lave como tecidos sintéticos. Máx. à 40 °C, não use detergentes BIO nem produtos que contenham esclarecedores ópticos. Não utilize amaciador. Manuseio delicado, enxágue em água fria, centrifugagem curta, não branquear, não seca na secadora de têmbor, passar a ferro, com a temperatura máxima de 110 °C, não limpá-lo quimicamente.

Limpeza manual das faixas refletivas:

1. Água 40 °C + pano ou esponja fina.
2. Detergente suave ou agente de limpeza.
3. Após a limpeza, lave toda a roupa e deixe-a secar completamente.

O número máximo de lavagens se aplica apenas às propriedades relativas à alta visibilidade.

Advertência: Caso o produto for utilizado ou tratado de forma diferente da indicada, poderá prejudicar sua funcionalidade por inutilização ou mudança de função. A Declaração de Conformidade pode ser verificada no seguinte canal: www.canis.cz, e para cada um dos produtos pode ser verificada na barra - "Documentos".



Marcação: por meio de etiqueta costurada (vide padrão)

Nome e tipo do produto

Categoria do produto

Marca - sinal de conformidade

Composição do material

Pictogramas de manutenção de acordo com a norma EN ISO 3758:2012

Marcação de tamanho com 2 dimensões de controle

Pictograma de proteção incluindo padrão normativo harmonizado

Leia as instruções de uso



Instruções

Identificação do fabricante

Lote

Em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante:

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic



BARCODE /a/ 1 pc

under numbers

Prostředník 20029
Czech Republic





Позначення: Вшитою етикеткою (зразок)

Найменування і тип виробу

Категорія виробу

Знак відповідності

Склад матеріалу

Пакетограми стосовно дотримує згідно з EN ISO 3758:2012

Позначення розміру двома контрольними мірами

Пакетограми захисту, включно з гармонізованим стандартом

Попередження про потребу читати інструкцію з користування



Вказики

Ідентифікація ниробника

Парти

У разі запитань звертайтесь, будь ласка, до виробника:

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic





NL

GEBRUIKERSINFORMATIE

Product: Hoge zichtbaarheidskleding (blouse, broek) „BENSON“

Blouse: 1112 011 XXX VV

Taille broek: 1112 012 XXX VV

Materialsamenstelling: 60 % katoen, 40 % polyester, reflecterende segmenten en stroken

Beoogd gebruik: De kleding wordt als bovenkleding gedragen - de kleding met hoge zichtbaarheid, mag door geen andere kleding of hulpmiddelen bedekt worden.

Het kledingstuk zorgt voor een goede zichtbaarheid van de gebruiker in gevaarlijke situaties, zowel overdag als onder alle lichtomstandigheden en het donker wanneer het voertuig wordt verlicht. Iedereen zou deze kleding moeten dragen die blootgesteld aan deze situaties is. In dit geval kan dit kledingstuk het risico op een ongeluk aanzienlijk verminderen.

Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn b.v. het werk aan de weg, spoor onderhoud, sanitaire voorzieningen, ambulance en hulpdiensten, vervoer, postdiensten, veiligheidsdiensten, manipulatiewerk op oppervlakken met beweging van transportmiddelen, etc.

De keuze van de juiste waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid volgens de juiste klasse moet worden gedaan op basis van de specifieke behoeften met betrekking tot de werkplek, afhankelijk van het soort risico en de specifieke omstandigheden op de werkplek. Deze keuze valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever, hij is verplicht om het juiste type kleding te identificeren en te kiezen alvorens het te gebruiken.

Blouse, broek:

	„X“ max 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasse „X“ – klasse 2 – Taille broek, Blouse; klasse 3 - compleet - naar oppervlakken van merkbare materialen Het maximale aantal wasbeurten waarna de kleding zijn waarschuwings eigenschappen behoudt		
het minimale vereiste gebied van merkbare materiaal in m ²		Kleding klasse 3	Kleding klasse 2	Kleding klasse 1
Basismateriaal		0,80	0,50	0,14
Retroreflecterend materiaal		0,20	0,13	0,10

Deze kledingstukken voldoen aan de basis- hygiënische en veiligheidsvooraanstellen volgens de Verordening (EU) 2016/425 en de overige genoemde normen. Persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie II.

EN ISO 13688-2013; EN ISO 13688-2013/A1:2021 Beschermende kleding - Algemene eisen

EN ISO 20471-2013; EN ISO 20471-2013/A1:2016 Hoge zichtbaarheidskleding - Testmethoden en vereisten

Aangemeerde instantie die de conformiteitsbeoordeling uitvoert:

Notified Body No 2369, VIVO a.s., Gen Svetoborod 1069/4, 958 01 Partizanske, Slowakije.

Beperkingen van het gebruik: Om het juiste beschermingsniveau te bieden zoals hierboven vermeld, dient het kledingstuk altijd aan zijn. De kleding mag niet in contact met vloeibare chemische stoffen en vuur. Het is ook noodzakelijk om overmatige mechanische schade te voorkomen, met name het retroreflecterende gedeelte (breken, scheuren, enz.).

Tijdsdien het transport worden de producten in PE-zakken verpakt. De producten mogen tijdens transport niet worden beschadigd of vernietigd.

Opslag: Bewaren op een droog, goed gevентileerd opslagplaats, beschermen tegen de stralingswarmte van de verwarmingselementen, bewaar minstens 1m van de radiatoren. Indien het kledingstuk niet wordt, laten drogen bij kamertemperatuur en pas later opslaan. NIET opslaan op plaatsen met direct zonlicht.

Waarschuwing: Controleer voor elk gebruik de staat van het kledingstuk. Dit kledingstuk moet schoon worden gehouden om functionele te blijven. Vervang hem onmiddellijk als hij permanent vies of vaag is!! Correct alleen met materialen en stoffen die aan de vereisten van de toepasselijke norm voldoen. De beschermingsklasse wordt bepaald in overeenstemming met het gebied van het zichtbare materiaal en daarom is de oppervlaktemarkerking voor deze kledingstukken verboden of beperkt.

De zichtbaarheid van het kledingstuk kunnen ook verschillende factoren in de omgeving beïnvloeden, zoals een lijn van direct zicht, regenmist, rook, stof en andere obstruções van het zicht.

Zelfs het dragen van een goed zichtbaar kledingstuk garandeert niet dat de gebruiker in elke situatie zichtbaar zal zijn.

Nauwkeurigheid van het gehoor en persoonlijke visie kan verminderd zijn als de kap is aangekleed.

Het kledingstuk behoudt zijn waarschuwings eigenschappen voor maximaal 25 wasbeurten. Na 25 wasbeurten stop met het vender gebruik van het kledingstuk. Het vermelde maximale aantal wasbeurten is niet de enige factor verwant met de duurzaamheid van de kledingcomponent. De duurzaamheid zal ook van gebruik, opslag, etc. afhangen.

Accessoires: deze persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen geen speciale toeberehoren.

Verwijdering: Verwijdering van de kleding wordt geregeld door de nationale wetgeving of de plaatselijke regelgeving.

Verwijdering door verbranding.

Maten: Gemerkt met een pictogram met 2 controlematen komen ze overeen met de voorgeschreven intervallen volgens EN ISO 13688-2013.



Huis onderhoud: Maximum 25 wasbeurten, wassen zoals kunststoffen. Max. bij 40 °C, gebruik geen BIO-reinigingsmiddelen, milde behandeling, koud spoelen, kort centrifigeren, niet bleken, niet in de droger, strijken bij een temperatuur van maximaal 110 °C, niet chemisch reinigen.

Handmatige reiniging van reflectiestrepen: 1. Water 40 °C - zachte spons of zachte doek.

2. Zacht afwasmiddel of reinigingsmiddel.

3. Spoel het hele kledingstuk na het reinigen af met schoon water en laat het goed drogen.

Het maximale aantal wasbeurten geldt alleen voor hoge zichtbaarheids eigenschappen.

LET OP: Indien het product op een andere manier wordt gebruikt, opgeslagen of gehanteerd dan is aangegeven, kan de werking ervan worden belemmerd of gewijzigd.

De verklaring van overeenstemming is hier te vinden: www.canis.cz, de individuele producten in de bar - "Documenten".





Markering: Ingemaide label (template)

product naam en type

productcategorie

teken van overeenstemming

materiaalsamenstelling

onderhoudspictogrammen volgens EN ISO 3758:2012

maatmarkering met 2 contromatenen;

beschermingspictogrammen inclusief een geharmoniseerde norm


waarschuwing van de noodzaak om de gebruiksaanwijzing te lezen

instructies

fabrikant identificatie

serie

Voor verdere vragen kunt u contact met de fabrikant opnemen:
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic





Markalanma: İçeridən tıklılmış etiket (nümunə)

Məhsulun adı və növü

Məhsulun kateqoriyası

Uyğunlaşdırılmış işarəsi

Materialın tərkibi

Məhsulu EN ISO 3758:2012-ya uyğun olaraq saxlamaq üçün nəzərdə tutulan piktoqramlar

2 nəzarət ölçüsü ilə ölçünün markalanması

Uyğunlaşdırılmış normalar daxil olmaqla məhsulun mübahizəsi üçün piktoqramlar

Istifadə məqsədi ilə təlimatla tamş olma zərurəti haqqında bildirilş

Göstərişlər


İstehsalçının identifikasiyası

Mal partiyası

Hər hansı bir sualınız olarsa, zəhmət olmasa istehsalçı ilə əlaqə saxlayın:

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic


OXS BENSON
1112 0111 160 50
50
CAT: II
€
60 % bav.ka, 40 % poliester
60 % Cotton, 40 % Polyester
baumwolle, 40 % polyester

Reflektiv reflektorlu geyim. Növbətiñ reflektiv dopşırı. Do not use reflective accessories.
Nesessər. İstifadədən sonra nemli şəkildə qaldırın.
Pred prviyu pöslüñi vopere. - Pred prviyu pöslüñi vopere. "Wash before use". "Wash before use".
Perde narabı - Nagouzluvə avıñdı. Perde narabı - Nagouzluvə avıñdı. "Wash inside out. Do not use fabric softener and do not bleach. Rely on gentle laundry detergent or special laundry softener/cosmetics or special laundry liquid per se vətəndə.

BARCODE for 1 pc

order number

PostgreSQL 9.6.10 PostgreSQL 9 Czech Republic

Tətbiq-vindibər nəticə üsulundan
Gözənəmənən təsdiq. Pekəd nə
necədir? Tətbiq-vindibər üsulundan nəticə
vindibər, an nüüm ni rotnodd. - Tətbiq
vindibər üsulundan nəticə - gözənəmənən
zəif tətbiq-vindibər. Gözənəmənən
zəif tətbiq-vindibər. - This clothing must
be washed inside out. Do not use fabric
softener and do not bleach. Rely on
gentle laundry detergent or special laundry
softener/cosmetics or special laundry liquid
per se vətəndə.





Означување: Зашифти етикета (тип)

Име и вид на производ

Категорија на производ

Ознака сообразност

Состав на материјалот:

Идеограми за одржување според EN ISO 3758:2012

Означување на големината со две контролни димензии

Идеограм за заштита и усогласен стандард

Предупредување: Внимателно прочитайте ги упатствата за работа

Упатства

Идентификација на производителот

Серија

Ве молиме контактирајте со производителот за дополнителни прашања:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic

CS BENSON	
1112 611 100 50	
50	
CAT. II	CE
60 % бавлј. 40 % пол.пв.	60 % Cotton, 40 % Polyester
Машинска пранка	Machine washable
Неизб. ефери & додатки - Неизб. рефлекси & додатки - Do not iron or heat press Не избраните парчи одделите При погрижете се за време... Пред погрижените парчи не користете тешкото користење... Употреба безбедна при употреба... Употреба безбедна при употреба...	
Пријателски - Направи си овој "Чичко јас"! - Do not use fabric refleks!	
Употреба лесно - Машинската прања до 30°C е сигурна & јасна	
50	500
(1) 102 cm	500 ml
(1) 95 - 100 cm	
(1) 55 - 90 cm	

Tento výrobek musí být odložen
do odmlazovače vlnitých textilií. Před jeho
praním nenechte vlnitou lnu v kontaktu s jeho, aby
odstranit funkciu. Obzvlášť ho
nenechte v kontaktu s vlnitou lnu vlnitou
alebo vlnitou lnu. Toto prádlo musí
byť ihned odloženo do odmlazovače
vlnitých textilií, aby
zamezit nebezpečnému vlnitou lnu
při výrobně.

BARCODE for 1 pc

order number

Pokladnařka 200/20
Modletice, 190 01 Praha 9
Czech Republic



Poděbradská 260/59
Hloubětín, 198 00 Praha 9
Czech Republic

